

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BHB832 (chassisnr: W1K1770031N180692)

Dit is een BTW auto



MERCEDES-BENZ A-KLASSE 180D BUSINESS SOLUTION

Km-stand	120929 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1425 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Blauw
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	01-12-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	273 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	119 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Stoelverwarming, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
☒ Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	All weather	Overig	205/60 R16

RV	5 mm	All weather	Overig	205/60 R16
LA	5 mm	All weather	Hankook	205/60 R16
RA	5 mm	All weather	Hankook	205/60 R16

Aantal wieldoppen/LMV LMV

Aantal beschadigd 2

Dealer onderhouden Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje met lakschade
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje met lakschade
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto