

Kenteken	2AHG439
Merk Model	Mercedes A250e Business Solution 1.3i 218pk/cv 5p 8G-DCT
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	2/04/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
20/02/25	84.313	batterij	Vervangen
20/02/25	84.313	klein materiaal	
20/02/25	84.313	mercedes assyst b	Uitvoeren
20/02/25	84.313	remvloeistof	Vervangen
20/02/25	84.313	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
20/02/25	84.313	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
20/02/25	84.313	trekhaak	Vervangen
9/04/24	55.676	bougie	Vervangen
9/04/24	55.676	compleet achterlicht	Uitvoeren
9/04/24	55.676	dakgel. smeren	Uitvoeren
9/04/24	55.676	klein materiaal	Uitvoeren
9/04/24	55.676	luchtfILTER	Vervangen
9/04/24	55.676	mercedes assyst a	Uitvoeren
9/04/24	55.676	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
21/04/23	34.997	mercedes assyst b	Uitvoeren
21/04/23	34.997	remvloeistof	Vervangen
21/04/23	34.997	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
21/04/23	34.997	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
21/04/23	34.997	trekhaak	Controleren
7/03/22	15.656	klein materiaal	Uitvoeren
7/03/22	15.656	mercedes assyst b	Uitvoeren
7/03/22	15.656	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
15/11/21	10.530	banden	Uitvoeren
15/11/21	10.530	wiel balanceren	N.v.t.