

Identification du véhicule

Marque **MERCEDES BENZ** Immatriculation **FV-478-QM**
 Modèle **CLASSE A COMPACT** Date 1ère M.C. **12/07/2020**
 Version **1.3 A 250 E PROGRESSIVE LINE E DCT**
 N° de châssis **W1K1770861V089374**
 Km. compteur **111175**
 Couleur **GRIS MONTAGNE**
 Métallique
 Réf.client **10164461**

Pneus Eté **205/55/17/95/V**
AVG: Michelin: 55 % - ARG: Michelin: 40 %
AVD: Michelin: 60 % - ARD: Michelin: 45 %
 Pneus Hiver

Restitution

Date **25/03/2025 14:50:00**
 Réf. client **RDV MobiFleet**



Certificat immatriculation (original)	✗	Manuel d'utilisation		Carnet d'entretien	
Moteur fonctionnant		Batterie fonctionnante	✓	Véhicule roulant	✓
Nbre clés total	2	Nbre clés télécommandes	2	Nbre sièges	5
Nombre appuis-têtes	5				

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
58740449	Porte ARG	Bosse(s) et griff	LI - Réparer et peindre (comp		29,50	159,30	91,80		280,60
58740451	Coffre / hayon	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp		29,50	153,40	88,40		271,30
58740450	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation						Non facturé

(1) Inspection réalisée par
MACADAM
 Macadam France
 66 rue des Vanesses
 95913 Roissy
 CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	551,90 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	110,38 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	662,28 €

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 59€ HT
 Taux de main d'oeuvre peinture: 59€ HT
 Taux des ingrédients peinture: 34€ HT
 Taux de main d'oeuvre divers: 59€ HT

58740449 Porte ARG Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



58740451 Coffre / hayon Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



58740450 Moteur Sans dégâts Pas de réparation

