

Kenteken	2ATR598
Merk Model	Mercedes A200 1.3i 163pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	13/07/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
19/03/25	78.072	batterij	Vervangen
11/02/25	76.179	banden	Uitvoeren
11/02/25	76.179	wiel balanceren	N.v.t.
10/09/24	65.819	bougie	Vervangen
10/09/24	65.819	klein materiaal	
10/09/24	65.819	luchtfilter	Vervangen
10/09/24	65.819	mercedes assyst a	Uitvoeren
10/09/24	65.819	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
10/09/24	65.819	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
14/09/23	53.871	klein materiaal	
14/09/23	53.871	mercedes assyst b	Uitvoeren
14/09/23	53.871	remvloeistof	Vervangen
27/02/23	0	Expertise kosten	Uitvoeren
13/09/22	24.153	klein materiaal	Uitvoeren
13/09/22	24.153	mercedes assyst a	Uitvoeren
13/09/22	24.153	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
13/09/22	24.153	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen