

Kenteken	2BLE865
Merk Model	Mercedes A180d Limousine Business Solution 2.0d 116pk/cv 4p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/01/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
17/10/24	70.733	brandstoffilter	Vervangen
17/10/24	70.733	klein materiaal	
17/10/24	70.733	krik (garage)	Vervangen
17/10/24	70.733	luchtfilter	Vervangen
17/10/24	70.733	mercedes assyst a	Uitvoeren
17/10/24	70.733	remblokken vooraan	Vervangen
17/10/24	70.733	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
14/10/24	69.001	brandstoffilter	Vervangen
14/10/24	69.001	klein materiaal	Uitvoeren
14/10/24	69.001	luchtfilter	Vervangen
14/10/24	69.001	mercedes assyst a	Uitvoeren
26/02/24	47.008	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
23/02/24	47.146	klein materiaal	Uitvoeren
23/02/24	47.146	mercedes assyst b	Uitvoeren
23/02/24	47.146	remvloeistof	Vervangen
23/02/24	47.146	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
6/07/23	25.000	pechverhelping	Uitvoeren
2/06/23	23.614	klein materiaal	
2/06/23	23.614	mercedes assyst a	Uitvoeren
2/06/23	23.614	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
10/01/23	20.053	pechverhelping	Uitvoeren