


## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                                   |                 |                |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Chassisnr.         | W1K177184 1J236681 | Merk                 | MERCEDES-BENZ                                     | Onderhoudsdatum | -              |
| Kenteken           | H9-10-XJ           | Model                | A-Klasse Limousine A 180 7G-DCT Business Solution | Km stand onderh | -              |
| Inschrijvingsdatum | 18-06-2020         | Bouwjaar             | 2020                                              | Kleur           | Blauw Metallic |
| Km stand           | 128 348 km         | Cylinderinhoud       | 1332                                              | Interieurkleur  | Blauw          |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort     | Sedan                                             | Apk datum       | -              |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Automaat                                          | Uitstoot        | -              |
| Aantal portieren   | 4                  | Aantal versnellingen | -                                                 |                 |                |

## Inspectie gegevens

|                                                                                    |            |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspectiedatum                                                                     | 27-06-2025 | Terminal                                                                            | Dekra Ayvens |                                                                                     |                                                                                       |
|   |            |    |              |    |    |
|   |            |   |              |   |   |
|  |            |  |              |  |  |

## Accessoires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control                | ✓ |
| Navigatiesysteem              | ✓ |
| Lichtmetalen velgen           | ✓ |
| Automatische versnellingsbak  | ✓ |
| Elektrisch bedienbare zetels  | ✓ |
| Metaallak                     | ✓ |
| Centrale vergrendeling        | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen  | ✓ |
| Parkeersensoren               | ✓ |
| Audiosysteem                  | ✓ |

## Verwijderbare items


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |

## Banden

### Winterbanden

|                                     |                                                                                     |                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bridgestone 205/60/16 Winter 6.0 mm |  | Bridgestone 205/60/16 Winter 5.5 mm |  |
| Michelin 205/60/16 Winter 6.5 mm    |  | Michelin 205/60/16 Winter 7.5 mm    |                                                                                      |

## Exterieur schade

1



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Scherf             |
| Positie   | Linksachter        |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

●●●●

2



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Scherf             |
| Positie   | Rechtsachter       |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

●●

3



|           |                  |
|-----------|------------------|
| Onderdeel | Bumper           |
| Positie   | Voor             |
| Type      | Kras             |
| Omvang    | Lengte (cm) > 10 |
| Bewerking | Herstellen       |

●●

4



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Motorkap            |
| Positie   | -                   |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

●●

5



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Dak                 |
| Positie   | -                   |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

●●