

Voertuiggegevens

Merk **Mercedes-Benz** Kentekenplaat **L168KR**
 Model **A-Klasse** 1e **15/06/2021**
Limousine tenaamstelling
 Versie **A 250 e 8G-DCT**
Business Sol AMG
Limited
 Chassisnummer **W1K1771861J318542**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **75219**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 14:04:43

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6153537 2	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6153537 3	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6153537 1	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6153536 9	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6153537 0	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61535372 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61535373 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61535371 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61535369 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61535370 Motorkap Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)

