



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Laufleistung



Bild 16 : Typschild




Bild 17 : Service, fällig




Bild 18 : Felge vorn links, verschrammt Glanzgedreht




Bild 19 : Felge vorn links, verschrammt Glanzgedreht



Bild 20 : Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 21 : Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 22 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Felge hinten rechts, verschrammt Glanzgedreht



Bild 24 : Felge hinten rechts, verschrammt Glanzgedreht




Bild 25 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 27 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 28 : Sommerreifen vorn, verschlissen links



Bild 29 : Sommerreifen vorn, verschlissen rechts



Bild 30 : Winterradfelge vorn rechts, verschrammt, Glanzgedreht



Bild 31 : Winterradfelge hinten rechts, verschrammt, Glanzgedreht



Bild 32 : Winterradfelge hinten rechts, verschrammt, Wertminderung