



Mercedes-Benz C-Class Estate '18: K204PV

N° Chassis:	W1K2052531G080966	Version:	C300e Est. Bus.Sol AMG Li. Aut
1ière MEC:	9/02/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	187260	Puissance KW:	235
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Arrière		
Carburant:	Hybride Essence		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	Phares Xenon/LED/Laser
Radio multimedia		

Pneu

	245/40/18/97 Y			
Pneus d'été:	AVG	Hankook: 3,7 mm	AVD	Hankook: 3,2 mm
	ARG	Hankook: 1,3 mm	ARD	Hankook: 0,8 mm
Profondeur de pneu AVG				3.7
Profondeur de pneu AVD				3.2
Profondeur de pneu ARG				1.3
Profondeur de pneu ARD				0.8
Taille de pneu AVG				245/40 R 18 97 Y
Taille de pneu AVD				245/40 R 18 97 Y
Taille de pneu ARG				245/40 R 18 97 Y
Taille de pneu ARD				245/40 R 18 97 Y
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				260
Marque de pneu AVD				260
Marque de pneu ARG				260
Marque de pneu ARD				260

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	1
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1

Porte AVG, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Eclat(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Cadre de porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)

