

DEKRA Automobil GmbH  
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung München  
Anton-Ditt-Bogen 1a  
80939 München  
Telefon 089 / 31690-0  
Fax 089 / 31690-222  
E-Mail  
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Thomas Gross  
Tel. direkt 089 31690-218

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

**D CN102**

**FIN**

**W1K2053871G046395**

### Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894	
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching	
Ihr Auftrag vom	19.02.2025	
Besichtigung	19.02.2025, 08:30 Uhr, durch Herrn Joachim Murgott bei DEKRA Automobil GmbH Rücknahmезentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	19.02.2025	
Betreff	Leasing-Nr. 453303	

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-4.900,00 EUR -4.117,64 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-3.220,00 EUR -2.705,88 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt. ohne MwSt.	-189,00 EUR -158,82 EUR

## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeuggbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:  
**Frontschaden.**  
 Fahrzeug steht auf M+S Räder. Die Sommerräder wurden in Germersheim / Karlsruhe nachbesichtigt und das Produkt wurde geändert!  
 Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
 Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.10.2020	Letzte Zulassung	20.02.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	AMG C 63 S Coupe AMG Speedshift MCT 9G	Aufbauart	Coupe
Türen	2	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2053871G046395	HSN / TSN	2222 / ALX
Schlüssel-Nr.	10387861	Km-Stand abgelesen	50515
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	375
Hubraum (ccm)	3982	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I Leichtmetall
Farbe	SELENITGRAU SHAPE	Felgen	

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 R 19 96 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO FSL	S/O	6 mm
	255 / 35 R 19 96 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO FSL	S/S	6 mm
2 links	285 / 30 R 19 98 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO1 FSL	S/O	6 mm
	285 / 30 R 19 98 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO1 FSL	S/O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 35 R 19 96 W	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W /O	6 mm	
255 / 35 R 19 96 W	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W /O	6 mm	
285 / 30 R 19 98 W	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W /O	6 mm	
285 / 30 R 19 98 W	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W /O	6 mm	

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Abgasanlage schaltbar, AMG Abrisskante in Wagenfarbe, AMG Driver's Package, AMG Einstiegsleisten, AMG Hinterachs-Sperrdifferenzial elektronisch, AMG Hochleistungs-Verbundbremsanlage, AMG Lenkradtasten, AMG Motorlager dynamisch, AMG Parameterlenkung 2-stufig, AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa/Mikrofaser DINAMICA, AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Styling, AMG Traction Control, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbags Coupe, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Brems-Assistent, Aktiv, DYNAMIC SELECT zur Auswahl der verschiedenen Fahrprogramme, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), 3-stufig, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 2fach, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Gepäcknetz seitlich im Kofferraum links mit zwei Haken, Getriebe: AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-Getriebe, Handschuhfach beleuchtet und abschließbar, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzbefestigung im Fond, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel-Oberteil und Bordkanten, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernverriegelung über Fzg.-Schlüssel, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lackierung: Uni polarweiß, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ottopartikelfilter, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio: Audio 20 GPS, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Lautsprecher mit Frontbass 5-fach, Reifendruckkontrolle, Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensor, Sitze: Coupé-Sitzanlage mit integrierten Kopfstützen und Einzelsitzen im Fond, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt sowie Komfortbedienung im Kofferraum, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer mit AMG spezifischer Sitzgrafik, Tempomat, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell


## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D2F	Lackierung: designo selenitgrau magno
D2I	Paket: Advanced Assistenzpaket
D2P	Paket: Advanced Infotainment-Paket
P49	Paket: Advanced Park-Paket
810	Paket: Spiegelpaket
448	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
464	Radiozubehör: Touchpad mit Controller
9R1	Radiozubehör: Volldigitales Instrumenten-Display
651	Räder: Winterkomplett Räder M+S,4fach 48,3 cm (19") AMG
Y04	Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
897	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
	Sicherheitsgurte in kristallgrau
	Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte

## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. LM Felge vorn links glanzgedreht angefahren (Winter), erneuern (Bild 14)	1.225	anteilig	-805	-676,47
2. LM Felge vorn rechts glanzgedreht angefahren (Winter), erneuern (Bild 15)	1.225	anteilig	-805	-676,47
3. LM Felge vorn rechts glanzgedreht angefahren (Sommer), erneuern	1.225	anteilig	-805	-676,47
4. LM Felge hinten links glanzgedreht angefahren (Sommer), erneuern (Bild 16, 17)	1.225	anteilig	-805	-676,47
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>4.900</b>	<b>anteilig</b>	<b>-3.220</b>	<b>-2.705,88</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Dachrahmen rechts, eingedellt, Gebrauchsspur  
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag,  
 Gebrauchsspur  
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,  
 Gebrauchsspur  
 Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag,  
 Gebrauchsspur  
 Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag,  
 Gebrauchsspur

**Reifenbewertung**

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne rechts Legende	6 mm	SS S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden	-189,00 <b>-189,00</b>	-158,82 <b>-158,82</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Thomas Gross

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / ablieferiert**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift