

Kenteken	2BVD440
Merk Model	Mercedes C220d Break AMG Line 2.0d 197pk/cv 5p 9G-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/04/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
18/04/25	154.661	banden	Uitvoeren
18/04/25	154.661	wiel balanceren	N.v.t.
6/03/25	147.617	klein materiaal	
6/03/25	147.617	mercedes assyst b	Uitvoeren
6/03/25	147.617	remblokken achter	Vervangen
6/03/25	147.617	remvloeistof	Vervangen
6/03/25	147.617	trekhaak	Repareren
18/11/24	135.909	banden	Uitvoeren
18/11/24	135.909	wiel balanceren	N.v.t.
30/07/24	122.926	batterij	Vervangen
30/07/24	122.926	klein materiaal	Uitvoeren
30/07/24	122.926	mercedes assyst a	Uitvoeren
30/07/24	122.926	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
30/07/24	122.926	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
30/07/24	122.926	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen
30/07/24	122.926	versnellingsbakolie	Uitvoeren
19/06/24	116.591	banden	Uitvoeren
19/06/24	116.591	wiel balanceren	N.v.t.
18/06/24	116.431	pechverhelping	Uitvoeren
10/05/24	110.773	bandherstelling	Repareren
12/04/24	106.381	banden	Uitvoeren
12/04/24	106.381	wiel balanceren	N.v.t.
25/01/24	95.707	remblokken vooraan	Vervangen
17/01/24	94.511	brandstoffilter	Vervangen
17/01/24	94.511	luchtfILTER	Vervangen
17/01/24	94.511	mercedes assyst b	Uitvoeren
17/01/24	94.511	trekhaak	Repareren
17/07/23	68.606	batterij	Vervangen
17/07/23	68.606	mercedes assyst a	Uitvoeren
17/07/23	68.606	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
17/07/23	68.606	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen
11/01/23	42.380	mercedes assyst b	Uitvoeren
9/11/22	32.245	banden	Uitvoeren
9/11/22	32.245	wiel balanceren	N.v.t.
29/08/22	21.222	batterij	Vervangen
29/08/22	21.222	mercedes assyst a	Uitvoeren
29/08/22	21.222	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen