



PDN361


Mercedes-Benz C 300 T e 9G Tronic 313hp 2022 Grå



Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

VIN: W1K2062541F057804

Mätarställning 5 370 mil Vid inbyte: 5 370 mil (2025-03-05)	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid	Motoreffekt 204 HK/ 150 kW	CO2 161	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Grå	Klädsel Halvskinn, Svart	Garanti		
Servicebok Digital, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2024-07-30 4 155 mil Service B	Nästa service 2025-07	Serviceavtal Nej	Kamrem Vet ej om/när bytt	
Senast besikt.	Nästa besiktning 2025-05-31 Besiktning krävs inom kort	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Infällbart drag	



Skick	Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
Motor/Växellåda	7.4.1 Stötfångare fram	
Service	Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant	-
Elektrisk/hybrid	6.7.18 Vinterfälg höger fram	-
Chassi	Kantstött	
Framvagn/bakvagn	6.7.20 Vinterfälg höger bak	-
Kommunikation	Kantstött	
Lampor	Summa ex. moms: --	
Lås/Fjärr		Summa ink. moms: --
Bromsar		
Styrsystem		
Däck & fälg		
Karosseri		
Extrautrustning		
Interiör		
Rekonditioneringsbehov		
Leasing		
Övrigt		


Kompletterande upplysningar
"Karossen svårbedömd då bilen väldigt smutsig"

Helhetsbedömning

PDN361

Mercedes-Benz C 300 T e 9G Tronic 313hp 2022 Grå

VIN: W1K2062541F057804

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Utrustning


Vinterdäck fram:
VF: 5mm, HF: 5mmVinterdäck bak:
VB: 6mm, HB: 4mmLaddkabel, Typ2:
Medföljer

Däck

Vinterdäck(monterad)

Fälgtyp
17 tum Lättmetall
Original-fälgDäcktyp
Odubbade
225/50-17
Nokian


Vänster



Sommardäck (medföljer ej)

Fälgtyp
Däcktyp

Vänster

Diagnos/Felkodsavläsning :
Utfört en egendiagnos :
Ej utförtFunktionskontroll av
dragkrok:
Utfört – och är OK



6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram


6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak


6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.18 - Vinterfälg höger fram
Kantstött



6.7.20 - Vinterfälg höger bak
Kantstött



6.7.20 - Vinterfälg höger bak
Kantstött



6.7.18 - Vinterfälg höger fram
Kantstött



6.7.20 - Vinterfälg höger bak
Kantstött



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapad vänster sida. Buckla med repor höger sida. Skrapad underkant