

Kenteken	2BCD307
Merk Model	Mercedes E300de Sedan 2.0d 306pk/cv 4p 9G-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	28/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/07/25	172.467	airco keuren	Uitvoeren
1/07/25	172.447	klein materiaal	
1/07/25	172.447	mercedes assyst a	Uitvoeren
1/07/25	172.447	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
24/06/25	171.266	controle niveaus	Uitvoeren
25/03/25	159.736	Stockage pneus	Uitvoeren
18/12/24	148.891	brandstoffilter	Vervangen
18/12/24	148.891	klein materiaal	
18/12/24	148.891	luchtfILTER	Vervangen
18/12/24	148.891	mercedes assyst b	Uitvoeren
18/12/24	148.891	remvloeistof	Vervangen
24/10/24	142.169	Stockage pneus	Uitvoeren
18/06/24	123.872	klein materiaal	Uitvoeren
18/06/24	123.872	mercedes assyst a	Uitvoeren
18/06/24	123.872	versnellingsbakolie	Uitvoeren
18/06/24	124.024	banden	Uitvoeren
18/06/24	124.024	wiel balanceren	N.v.t.
5/04/24	114.550	banden	Uitvoeren
5/04/24	114.550	Stockage pneus	Uitvoeren
5/04/24	114.550	wiel balanceren	N.v.t.
18/03/24	112.322	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
11/12/23	100.287	klein materiaal	Uitvoeren
11/12/23	100.287	mercedes assyst b	Uitvoeren
11/12/23	100.287	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/10/23	92.035	banden	Uitvoeren
9/10/23	92.035	wiel balanceren	N.v.t.
9/10/23	92.236	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
12/08/23	84.649	bandherstelling	Repareren
6/06/23	74.791	brandstoffilter	Vervangen
6/06/23	74.791	klein materiaal	Uitvoeren
6/06/23	74.791	luchtfILTER	Vervangen
6/06/23	74.791	mercedes assyst a	Uitvoeren
6/06/23	74.791	remvloeistof	Vervangen
23/11/22	50.328	klein materiaal	Uitvoeren
23/11/22	50.328	mercedes assyst b	Uitvoeren
23/11/22	50.328	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/05/22	24.347	klein materiaal	
3/05/22	24.347	mercedes assyst a	Uitvoeren
3/05/22	24.347	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen
22/10/21	2.449	banden	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
22/10/21	2.449	wiel balanceren	N.v.t.