



## MERCEDES-BENZ E-Klasse

### E 220 d T 9G-TRONIC

FIN	W1K2132041A983039
Kilometerstand	158.753 km
Erstzulassungsdatum	01.06.2021

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	19.08.2025 14:48:13	Inspektionsort	BCA Heidenheim
--------------------	---------------------	----------------	----------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W1K2132041A983039	Antriebsart	Heckantrieb
Kilometerstand	158.753 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	9
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	01.06.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	MERCEDES-BENZ	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	E-Klasse	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Doppelkabine	<b>Nein</b>	Schiebedach elekt.	<b>Ja</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>	Wartungshistorie	<b>26/01/2024,100604</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Ja</b>		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	245/40 R 19 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	245/40 R 19 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	245/40 R 19 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	245/40 R 19 98 Y	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-


# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden




### 2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 3 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Alufelge glanzgedreht vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





## 5 | Alufelge glanzgedreht hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 6 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 7 | Reifen vorne rechts

Typ	Riss
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## Innenschäden



### 1 | Wartung

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Bremsbeläge wechseln

Geschätzter reduzierter Wert

3.310,34 €

# Fahrzeugbilder

