

Kenteken	1YND389
Merk Model	Mercedes B180d Business Solution 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	8/10/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/06/25	54.991	diagnose	Uitvoeren
16/12/24	45.368	mercedes assyst b	Uitvoeren
13/11/24	45.000	gloeibougie	Vervangen
16/09/24	0	transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
19/10/23	27.322	brandstoffilter	Vervangen
19/10/23	27.322	klein materiaal	Uitvoeren
19/10/23	27.322	luchtfILTER	Vervangen
19/10/23	27.322	mercedes assyst a	Uitvoeren
17/01/23	20.501	controle niveaus	Uitvoeren
17/01/23	20.501	diagnose	Uitvoeren
17/01/23	20.501	gloeibougie	Vervangen
17/01/23	20.501	klein materiaal	
3/10/22	17.541	klein materiaal	Uitvoeren
3/10/22	17.541	mercedes assyst b	Uitvoeren
3/10/22	17.541	remvloeistof	Vervangen
3/10/22	17.541	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
7/10/21	6.745	klein materiaal	Uitvoeren
7/10/21	6.745	mercedes assyst a	Uitvoeren
7/10/21	6.745	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
26/11/20	647	banden	Uitvoeren
26/11/20	647	wiel balanceren	N.v.t.