



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : 1x Felge Winter verschrammt




Bild 16 : Heckklappe eingedellt




Bild 17 : Motorhaube eingedellt




Bild 18 : Türe vorne links eingedellt



Bild 19 : Türe hinten rechts lackierung verschrammt und eingedellt



Bild 20 : Türe hinten rechts lackierung verschrammt und eingedellt



Bild 21 : Einstieg hinten rechts verschrammt



Bild 22 : Seitenwand rechts eingedellt



Bild 23 : Einstieg hinten links deformiert



Bild 24 : Einstieg vorne links verschrammt



Bild 25 : Unterbodenverkleidungen beschädigt