

Kenteken	2AKP329
Merk Model	Mercedes B250e Business Solution 1.3i 218pk/cv 5p 8G-DCT
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	27/04/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/03/25	62.659	bougie	Vervangen
3/03/25	62.659	klein materiaal	
3/03/25	62.659	luchtfilter	Vervangen
3/03/25	62.659	mercedes assyst a	Uitvoeren
3/03/25	62.659	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
13/12/24	59.055	bandherstelling	Repareren
25/03/24	49.432	dakgel. smeren	Uitvoeren
25/03/24	49.432	klein materiaal	
25/03/24	49.432	mercedes assyst b	Uitvoeren
25/03/24	49.432	remvloeistof	Vervangen
27/11/23	0	Expertise kosten	Uitvoeren
24/03/23	32.328	mercedes assyst a	Uitvoeren
24/03/23	32.328	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
15/12/21	9.871	banden	Uitvoeren
15/12/21	9.871	wiel balanceren	N.v.t.