

Kenteken	2ASN124
Merk Model	Mercedes B250e Business Solution 1.3i 218pk/cv 5p 8G-DCT
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	1/07/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/05/25	130.268	klein materiaal	
6/05/25	130.268	radiatorgrille mechanisme	Vervangen
20/02/25	122.910	batterij	Vervangen
20/02/25	122.910	klein materiaal	
20/02/25	122.910	mercedes assyst b	Uitvoeren
20/02/25	122.910	schuif/ -kanteldak	Smeren
14/11/24	114.907	controle niveaus	Uitvoeren
14/11/24	114.907	klein materiaal	
14/11/24	114.907	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
14/11/24	114.907	vergrendelingsmotor (deur, koffer, tank	Vervangen
24/04/24	97.010	batterij	Vervangen
24/04/24	97.010	bougie	Vervangen
24/04/24	97.010	klein materiaal	
24/04/24	97.010	luchtfilter	Vervangen
24/04/24	97.010	mercedes assyst a	Uitvoeren
24/04/24	97.010	remblokken achter	Vervangen
24/04/24	97.010	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
24/04/24	97.010	remvloeistof	Vervangen
24/04/24	97.010	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
24/04/24	97.010	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
6/06/23	67.091	airco systeem reiniging	Uitvoeren
6/06/23	67.091	dakgel. smeren	Uitvoeren
6/06/23	67.091	klein materiaal	
6/06/23	67.091	mercedes assyst b	Uitvoeren
6/06/23	67.091	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
6/06/23	67.091	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
26/09/22	42.566	pechverhelping	Uitvoeren
13/05/22	30.453	klein materiaal	Uitvoeren
13/05/22	30.453	mercedes assyst a	Uitvoeren