



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12053112
Berichtsnummer :	0000000845063-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	E-CM 709E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz EQC -Klasse .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K2938901F027147	Laufleistung abgelesen:	129535 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.04.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3HXW	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Elektro / -
Getriebe Art:	Sonstiges	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	0 ccm / 300 kW (408 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/50/R20/100 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/50/R20/100 6 mm
2. Achse - links / Zust.		255/45/R20/101 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/45/R20/101 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- AMG-Line Interieur
- Antriebsart Allradantrieb
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 300 kW (cont. 135 kW)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Kamera)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Fahrmodi)
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckleuchten LED
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Park-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Sitzlehnen vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung IONITY (Schnellladung)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: ECO Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Multibeam LED
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand 2873 mm
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Vorrüstung Mercedes me Charge

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Keyless-Go-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Ladekabel mit Schuko-Stecker (8,0 m)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Multifunktions-Telefonie
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung Leder
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Vorrüstung Entertainment-System im Fond
- Ausstattungs-Paket: Energizing Plus
- Fahrassistenz-Paket
- Feuerlöscher
- Innenausstattung Edelholz Esche schwarz
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ladekabel mit Industriestecker (8,0 m)
- LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x20 / 8,5x20 (Vielspeichen)
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Smartphone integriert
- Surround-System Burmester
- Wendematte und Ladekantenschutz

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden *Elektroantrieb
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Türeinstieg Hinten - Links	Verformt (leicht)
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
3.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kilometerstand



Motorraum



Kofferraum



Felgen



Schlüssel




Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)