


TESTPROTOKOLL - Personbil

SMY47M

Mercedes-Benz EQE 350+ 90.6 kWh 292hp 2022
GRÅ

VIN: W1K2951211F002311

Mätarställning 5 947 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Sedan	Växellåda	Direktimport Nej
Drivmedel 1 EI	Drivmedel 2	Elektrisk läge EI	Motoreffekt 292 HK/ 215 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning EI	
Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon: GRÅ	Klädsel	Garanti		
Servicebok Digital, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service Oklart	Nästa service 251 mil, service "B2"	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2022-05-31	Nästa besiktning 2025-06-30	Nycklar 1	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick	
Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	○
Övrigt	⚠
Checklistan ej fullt utförd	⚠

Din Bil Skadekatalog default - Volkswagen-2	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
Anmärkningar	
7.4.1 Stötfångare fram Repa HF	-
10.1 Övrigt Bilen är lite smutsig. Reservation för repor	-
Summa ex. moms: -	Summa ink. moms: -

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-03-26 14:17


Testprotokoll giltigt till och med 2025-07-26 eller 6 447 mil.

TESTPROTOKOLL - Personbil

SMY47M

Mercedes-Benz EQE 350+ 90.6 kWh 292hp 2022
GRÅ

VIN: W1K2951211F002311



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 4mm

Sommardäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mm




Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
19 tum Lättmetall
Däcktyp
Sommardäck


Vänster



Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp
Däcktyp

Vänster









Checklista



☒ Provkörning, en hastighet	☒ Chk kaross	☒ Chk inredning	☐ Chk underrede
☒ Chk hjul bromsar	☒ Chk motor	☒ Chk tillbehör	☒ Chk media AC etc
☒ Chk service	☒ Chk besiktning	☐ Chk aktioner	



Bilder



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås




Skadebilder



7.4.1 - Stötfångare fram
Repa HF



10.1 - Övrigt
Bilen är lite smutsig. Reservation
för repor



10.1 - Övrigt
Bilen är lite smutsig. Reservation
för repor