



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspuren



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 17 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 18 : Tür vorne rechts verformt




Bild 19 : Tür vorne rechts verformt



Bild 20 : Tür vorne rechts verformt



Bild 21 : Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt und eingekerbt



Bild 22 : Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt und eingekerbt



Bild 23 : Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt und eingekerbt



Bild 24 : Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt und eingekerbt




Bild 25 : Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt und eingekerbt



Bild 26 : Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt und eingekerbt



Bild 27 : Stoßfänger hinten, verformt, smart repair



Bild 28 : Stoßfänger hinten, verformt, smart repair




Bild 29 : Stoßfänger hinten, verformt, smart repair