

DEKRA Automobil GmbH  
Am Oberfeld 27, 83026 Rosenheim

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Rosenheim  
Am Oberfeld 27  
83026 Rosenheim  
Telefon 08031 / 2178-0  
Fax 08031 / 2178-99  
E-Mail [rosenheim.automobil@dekra.com](mailto:rosenheim.automobil@dekra.com)



Ansprechpartner:  
Wolfgang Gleißner  
Tel. direkt 08031 2178-22

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**K CC1200**

**FIN**

**W1KAH0DB7RF144105**

### Vorgang

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kunden-Nr.      | 0210003894   |
| Auftraggeber    | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  |
| Ihr Auftrag vom | 10.02.2025, telefonisch.   |
| Besichtigung    | 28.02.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Wolfgang Gleißner bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Rosenheim, Am Oberfeld 27, 83026 Rosenheim |
| Bewertet auf    | 28.02.2025   |
| Betreift        | Leasing-Nr. 450556   |

### Zusammenfassung

|                             |                         |                                |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Reparaturkosten gesamt      | mit MwSt.<br>ohne MwSt. | -2.139,00 EUR<br>-1.797,48 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt.<br>ohne MwSt. | -2.139,00 EUR<br>-1.797,48 EUR |

## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeuggbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
 Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.  
 Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|  |                     |                            |                              |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung  | 04.12.2023          | Letzte Zulassung           | 04.12.2023                   |
| Fahrzeugart  | PKW                 | Hersteller                 | MERCEDES-BENZ                |
| Typ / Verkaufsbez.   | C 200 d T 9G-TRONIC | Aufbauart                  | Kombi                        |
| Türen  | 5                   | Sitzplätze                 | 5                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | W1KAH0DB7RF144105   | HSN / TSN                  | 2222 / BDF                   |
| Schlüssel-Nr.  | 10082178            | Km-Stand abgelesen         | 20472                        |
| Nächste HU §29 StVZO   | 12 / 2026           | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E                |
| Zylinderanzahl   | /                   | Leistung (kW)              | 120                          |
| Hubraum (ccm)  | 1993                | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Felgen   | Leichtmetall        | Farbe                      | SCHWARZ - UNILACK            |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                     |                            |                              |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                      | Art | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----|-------------|
| 1 links   | 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W/O | 6 mm        |
| rechts    | 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W/O | 6 mm        |
| 2 links   | 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W/O | 6 mm        |
| rechts    | 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W/O | 6 mm        |
| Pannenset |                    |                                     |     |             |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                       | Art | Profiltiefe |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-------------|
| 225 / 50 R 17 94 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S/O | 6 mm        |
| 225 / 50 R 17 94 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S/O | 6 mm        |
| 225 / 50 R 17 94 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S/O | 6 mm        |
| 225 / 50 R 17 94 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S/O | 6 mm        |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Scheibenwischer mit Regensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung  |
|------|--|
| R69  | Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design  |
| 3R5  | Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 43,2 cm (17") Leichtmetallräder mit 10-Doppelspeichen-Design |
| 651  | Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert   |
| 260  | Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel  |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 26 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg  | Rep.Kost Anrechnung<br>brutto | Minderwert in EUR<br>brutto | netto            |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Stoßfänger vorn verschrammt und Befestigungslaschen ausgerissen, erneuern (Bild 14, 15, 16, 17, 18) | 2.139                         | voll                        | -1.797,48        |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>   | <b>2.139</b>                  | <b>-2.139</b>               | <b>-1.797,48</b> |

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Motorhaube zerkratzt (Bild 20)  
Motorhaube Steinschlag (Bild 19)  
Kotflügel vorn links zerkratzt (Bild 21)  
Frontscheibe Steinschlag (Bild 22)  
Tür vorn links zerkratzt (Bild 23)  
Seitenwand hinten rechts zerkratzt (Bild 24)  
Heckklappe zerkratzt (Bild 25)  
Stoßfänger hinten zerkratzt (Bild 26)

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Wolfgang Gleißner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / ab liefert**

28.02.2025

| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
|-------|-------------------------|--------------|
|-------|-------------------------|--------------|

**DEKRA Sachverständiger**

| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
|-------|-------------------------|--------------|
|-------|-------------------------|--------------|

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
|-------|-------------------------|--------------|
|-------|-------------------------|--------------|

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Rosenheim 83026 Rosenheim Am Oberfeld 27  
Tel.: 08031 / 2178-0 Fax: 08031 / 2178-99

## G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    8995

28.02.2025

| FABRIKAT  | MERCEDES-BENZ        | C-KLASSE (S206)      | C 200 D              |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AUSSTATTG |                      |                      | TYP-CODE             |
|           | AB FG-NR F127839     | AVANTGARDE EXTERIEUR | KABELLOSES LADESYST  |
|           | AVANTGARDE INTERIEUR | MOBILE KOM-MODUL LTE | SOUNDSYSTEM          |
|           | ERWEIT FUNKTION MBUX | MODELL 2024          | KLIMA THERMATIC      |
|           | SPIEGEL PAKET        | GESCHW-ZEICHENERKEN  | BREMSASSISTENT AKTIV |
|           | SPURASSISTENT AKTIV  | A-/I-SPIEG AUT ABBL  | AUSSENSP EL/KLAPPBAR |
|           | RUECKFAHRKAMERA      | ADAPT FERNLICHTASS   | MBUX FUER NAVIGATION |
|           | NAVIGAT FESTPLATTE   | ZENTRALDISPLAY       | LED-SCHEINWERFER     |
|           | FAHRER-DISPLAY       | POLSTER LEDER/STOFF  | SITZHEIZUNG V        |
|           | FONDSITZ KLAPPBAR    | MULTIF-SPORTL LEDER  | DACHRELING ALUMINIUM |
|           | PARKEN-PAKET         | A-SPIEGEL MIT UMFELD | ELEK LADERAUMROLLO   |
|           | SITZKOMFORTPAKET     | ABLAGEPAKET          | KOMFORTSITZE         |
|           | GURTANZEIGE SITZE H  | ZIERELEM SILBER GRAU | STEUERCODE H-ACHSLAS |
|           | KEYLESS-GO           | EASY-PACK HECKKLAPPE | AMBIENTE BELEUCHTUNG |
|           | ELEKTR ANLAGE 48V    | KAELEMITTEL R1234YF  | ABGASANL MIT 3 SENS  |
|           | DIESEL EMISSION SDPF | KUEHLERMODUL KURZ    | KOFFERRAUM PAKET     |
|           | KUEHLERJALOUSIE      | MITTELKONSOLE SCHWA  | AIRBAG BEIF ABSCHALT |
|           | DYNAMIC SELECT       | AUTOMATIK 9-GANG     | LAENDER EURO NCAP    |
|           | REIFENDRUCKKONTROLLE | AGILITY CONTR FAHRW  | REIFEN 195/60 R17..W |
|           | FELGE 7 J X 17 ALU   | TIREFIT              | BLUE TEC GEN 4       |
|           | ABGASANL DPF GEN 2.0 | KRAFTST-BEH VERGR    | FUSSGAENGERSCHUTZ    |
|           | NOTRUFASSISTENTSYST  | DAB TUNER            | TYPKENNZ HECKD WEGF  |

| A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      12 AW=1 STD      PREIS/KL 1 =167.31      EUR/STD | PREIS/KL 2 =167.31      EUR/STD |
|--|---------------------------------|
|--|---------------------------------|

| ARB.POS.NR/ LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN  | KL | AW    | ARB.-PREIS |
|---------------------|---|----|-------|------------|
| 54-1011 01          | KURZTEST DURCHFUEHREN<br>UMFAST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN,<br>KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN,<br>FEHLERSPEICHER LOESCHEN | 1  | 3     | 41.83      |
| 54-7989 02          | MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN<br>BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN  | 1  | 5     | 69.71      |
| 61-1073 01)         | ABDECKUNG V U L AUS-/EINBAUEN   | 2  | 1     | 13.94      |
| 61-1074 01)         | ABDECKUNG V U R AUS-/EINBAUEN   | 2  | 1     | 13.94      |
| 61-1077 01          | MOTORRAUMVERKLEIDUNG U V AUS-/EINB  | 2  | 4     | 55.77      |
| 88-1102 01          | STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN  | 2  | 11    | 153.37     |
| 88-1105 01          | STOSSFAENGER V ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)<br>NACH BEFUND: TEILE ERNEUERN  | 2  | 18    | 250.97     |
| 88-1374 01          | ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS<br>(FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)  | 2  | 1     | 13.94      |
| 88-1935 01          | ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN<br>(FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)<br>SYSTEM AUDATEX   | 2  | 1     | 13.94      |
|                     |   |    | BLATT | 1          |

DEKRA-Nr: 0227 / 0100016033 / 2025 / B069420002394

vom 28.02.2025

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      N R    8995

28.02.2025

## L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

|         |                                  |                                    |          |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| LEIT-NR | ARBEITSGANG                      | - KLARLACK HART<br>- 2-SCHICHT-UNI | AW       |
| 0283    | VERKLEIDUNG STOSSF V NEUTEILLACK | ST K1R                             | 12       |
|         | LACKIER-ZEITKOSTEN               |                                    | AW ARB.- |
|         | FAKTOR                           | 184.15 EUR/STD                     | PREIS    |
|         | LACKIERZEIT                      | 12                                 |          |
|         | VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG     | 5                                  |          |
|         | GESAMT-LACKIERZEIT               | 10 AW/STD :                        | 17.0     |
|         | GESAMT-LACKIERZEIT               | 12 AW/STD :                        | 20.4     |
|         |                                  |                                    | 313.06   |
|         | LACKIER-MATERIALKOSTEN           |                                    | PREIS    |
|         | NEUTEILLACKIERUNG K1R            |                                    | 208.96   |
|         | MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG |                                    | 50.70    |

| E R S A T Z T E I L E |                      | PREISSTAND        | : 01.02.2025 / 01 |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| LEIT-NR               | BEZEICHNUNG          | TEILE-NR          | PREIS             |
| 0283                  | VERKLEIDUNG STOSSF V | 206 880 8501 9999 | 483.85            |
| 0347                  | HALTER U STOSSF V    | 206 885 8503      | 75.18             |
| 8779                  | ABDECK V MOTORRAUM   | 206 520 0200      | 130.63            |
|                       | SYSTEM AUDATEX       |                   | BLATT 2           |

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    8995

28.02.2025

| S C H L U S S K A L K U L A T I O N                   | EUR    | EUR    |
|---|--------|--------|
| <hr/>   |        |        |
| A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS    12 AW = 1 STD |        |        |
| GESAMT KL 1                8 AW X 167.31 EUR/STD      | 111.54 |        |
| GESAMT KL 2                37 AW X 167.31 EUR/STD     | 515.87 |        |
| GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....                         |        | 627.41 |
| <hr/>   |        |        |
| L A C K I E R U N G                                   |        |        |
| ARBEITSKOSTEN   | 313.06 |        |
| MATERIALKOSTEN  | 259.66 |        |
| GESAMTSUMME LACKIERUNG .....                          |        | 572.72 |
| <hr/>   |        |        |
| E R S A T Z T E I L E                                 | 689.66 |        |
| GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....                         |        | 689.66 |
| <hr/>   |        |        |
| R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST.....     | 1      | 889.79 |
| <hr/>   |        |        |
| MWST 19.00 %  |        | 359.06 |
| <hr/>   |        |        |
| R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST.....      | 2      | 248.85 |

## ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN

\* = ANWENDERANGABEN  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX