

				
Anläggning	Ort	Mottagare	Tekniker	Datum
Vallentuna		ADD	MC	2025-03-03

Uppgifter från Transportstyrelsen

Registreringsnummer	Märke	Mätarställning (km)
	Mercedes-Benz	31442
Mätarställning vid senaste besiktning (km)	Modell / Motor	Chassinummer
-	C-CLASS	W1KAH0KBXRF145848
Karosstyp	Första registreringsdatum	Tillverknings-År/Månad
STATIONSVAGN KOMBIVAGN	2024-01-25	202311
Motoreffekt (kw)	Max last (kg)	Nästa kontrollbesiktning senast
145	408	2027-01-31
Bränsle	Alternativt bränsle	Växellåda
DIESEL	EL	AUTOMAT
Fyrhjulsdraft	Max släpvikt (kg)	Max antal passagerare
JA	0	4

Utrustning

Navigation ☒	Backkamera ☒	Adaptiv farthållare ☒	Manuell ☐
Parkeringsvärmare ☒	Dragkrok fast ☐	Dödavinkeln kamera ☒	Solid lack ☒
Fjärrstyrd parkeringsvärmare ☐	Dragkrok infällbar ☒	Lane Assist ☒	Metallic lack ☐
Tidur för tillsatsvärmare ☐	Dragkrok avtagbar ☐	Eluppvärmt baksäte ☐	Ladd kabel typ 2 ☐
Volvo on call ☐	Klimatanläggning ☒	Elbaklucka ☐	Ladd kabel 220v ☒
Förkonditionering/avfrostning ☐	LED-belysning ☒	Skinnskådsel ☐	Alkolås ☐
Elmotorvärmare ☐	P-sensor fram ☒	Skinn/Alcantara ☐	
Panoramatak ☐	P-sensor bak ☒	Skinntygklädsel ☒	
Taklucka ☐	Farthållare ☐	Automat ☒	

Antal nycklar	Antal fjärrsändare
2	2

Kostnader total inspektion

Totalt exkl. moms	Moms 25%	Att betala inkl. moms
1 100,00	275,00	1 375,00

Servicehistorik

Serviceinformation				
Service 1	Service 2	Service 3	Service 4	Service 5
Service 6	Service 7	Service 8	Service 9	Service 10
Service 11	Service 12	Service 13	Service 14	Service 15

Däck / hjul - Sommar

		Mönsterdjup			
Storlek	Fälg	VF	HF	VB	HB
17 tum	Aluminium	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm

Däck / hjul - Vinter

			Mönsterdjup			
Storlek	Fälg	Däck	VF	HF	VB	HB
17 tum	Aluminium	Dubb	7,0 mm	7,0 mm	7,0 mm	7,0 mm

1. Mottagning

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
1.1	Nycklar och fjärrsändare		X				0
1.2	Foto vid ankomst		X				0
1.4	Avdekalering		X				0
1.10	Bränslenivå		X				0
1.11	Laddstatus EV batteri		X				0
1.12	Kontrollbesiktning				X		0
1.13	Övrig info		X				0

3. Fordonsinformation

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
3.1	Bilder på fordonet		X				0
3.2	Kontroll av chassinummer		X				0
3.3	Nästa service enligt fordonets elektronik		X				0
3.4	Service är utförd enl. tillverkarens intervall		X				0
	Serviceboken är en E-Servicebok: 0 kr						
3.5	Notera fordonets mätarställning och verifiera att den är den samma som för mottagaren.	31443	X				0

4. Interiör

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
4.1	Instrument/varningslampor		X				0
4.2	Reglage		X				0
4.3	Signal ljus/ljud		X				0
4.4	Samtliga lås, nycklar, fjärrsändare och centrallås		X				0
4.5	Fönsterhissar		X				0
4.6	Skador inredning		X				0
4.7	Kontroll effekt AC		X				0

5. Motorrum

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
5.1	Motorfunktion (onormalt ljud)		X				0
5.2	Växellåda		X				0

5.3	Batteri		X				0
5.4	Kåpor		X				0

5. Underrede/hjulupphängning/bromsar

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
5.6	Hjulupphängning		X				0
5.7	Styrsystem		X				0
5.8	Bromssystem		X				0
5.9	Avgassystem		X				0
5.10	Bränsledningar/tank (synliga läckage)		X				0
5.11	Oljeläckage motor (synliga läckage)		X				0

6. Fordonets utrustning

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
6.1	Dragkrok		X				0
6.2	Originalverktyg		X				0
6.3	Reservhjul/punkteringssats		X				0
6.4	Laddkabel saknas/defekt		X				0
6.5	Insynsskydd saknas/skada		X				0

7. Däck/Hjulkontroll

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
7.1	Däck		X				0
7.2	Fälgar		X				0

8. Exteriör

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
8.1	Stötfångare fram		X				0
8.2	Tröskel vänster		X				0
8.3	Stötfångare bak			X			0
8.4	Tröskel höger			X			0
8.5	Grill		X				0
8.6	Belysning fram		X				0
8.7	Framskärm vänster		X				0
8.8	Framdörr vänster			X			0
8.9	Bakdörr / skjutdörr vänster		X				0
8.10	Bakskärm vänster		X				0
8.11	Baklucka		X				0
8.12	Belysning bak		X				0
8.13	Bakskärm höger		X				0

8.14	Bakdörr / skjutdörr höger		X				0
8.15	Framdörr höger		X				0
8.16	Framskärm höger		X				0
8.17	Motorhuv		X				0
8.18	Glasrutor			X			1100
	1 st stenskott : 1100 kr						
8.19	Tak		X				0

9. Provkörning

Nr	Bedömningspunkt	Kommentar	Ja / Godkänd	Nej / Underkänd	EA / Ej aktuellt	Värde	Kostnad
9.1	Provkörning		X				0

Foton

1.2 Foto vid ankomst



3.1 Bilder på fordonet






4.7

Kontroll effekt AC




8.3

Stötfångare bak




8.4


Tröskel höger



8.8	Framdörr vänster
-----	------------------



8.18	Glasrutor
------	-----------



(1100kr)