

Kenteken	2BRZ352
Merk Model	Mercedes GLE350de 2.0d 320k/cv 5p 4Matic 9G-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	2/03/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
18/03/25	167.605	brandstof hoofdfilter	Vervangen
18/03/25	167.605	klein materiaal	
18/03/25	167.605	luchtfilter	Vervangen
18/03/25	167.605	mercedes assyst a	Uitvoeren
18/03/25	167.605	naafdop	
29/10/24	144.387	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
24/10/24	144.386	klein materiaal	
24/10/24	144.386	mercedes assyst b	Uitvoeren
24/10/24	144.386	schuif/ -kanteldak	Reinigen
24/10/24	144.386	versnellingsbakolie	Vervangen
10/10/24	141.679	banden	Uitvoeren
10/10/24	141.679	wiel balanceren	N.v.t.
9/10/24	141.679	pechverhelping	Uitvoeren
9/10/24	141.679	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
22/05/24	121.201	klein materiaal	Uitvoeren
22/05/24	121.201	mercedes assyst a	Uitvoeren
22/05/24	121.201	video-camera	Vervangen
7/12/23	97.002	dakluik	
7/12/23	97.002	klein materiaal	
7/12/23	97.002	mercedes assyst b	Uitvoeren
7/12/23	97.002	remvloeistof	Vervangen
17/10/23	90.592	bandherstelling	Repareren
15/06/23	73.957	brandstof hoofdfilter	Vervangen
15/06/23	73.957	klein materiaal	N.v.t.
15/06/23	73.957	luchtfilter	Vervangen
15/06/23	73.957	mercedes assyst a	Uitvoeren
20/01/23	50.398	dakgel. smeren	Uitvoeren
20/01/23	50.398	mercedes assyst b	Uitvoeren
20/01/23	50.398	ruitwisserrubber achter	Vervangen
20/01/23	50.398	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
20/01/23	50.398	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen
24/12/22	45.889	banden	Uitvoeren
24/12/22	45.889	wiel balanceren	N.v.t.
25/08/22	24.879	klein materiaal	Uitvoeren
25/08/22	24.879	mercedes assyst a	Uitvoeren
25/08/22	24.879	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen