

Duplikat



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Duplikat



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Duplikat



Bild 5 : Armaturenbrett



Bild 6 : Fahrersitz (durch Fahrertür)

Duplikat



Bild 7 : Rücksitz links



Bild 8 : Kofferraum ohne zweiten Radsatz

Duplikat



Bild 9 : Kombiinstrument mit Km-Stand



Bild 10 : Beifahrersitz (durch Beifahrertür)

Duplikat



Bild 11 : Montierte Felge



Bild 12 : Zweiter Radsatz separat

Duplikat



Bild 13 : Dach



Bild 14 : Motorhaube, eingedellt, drücken

Duplikat



Bild 15 : Kühlmittelstand niedrig



Bild 16 : Stoßfänger hinten, Ladekante zerkratzt, polieren

Duplikat



Bild 17 : Stoßfänger hinten, Ladekante zerkratzt, polieren



Bild 18 : Tür vorne links und Kotflügel vorne links Lackierung zerkratzt, polieren

Duplikat



Bild 19 : Tür vorne links und Kotflügel vorne links Lackierung zerkratzt, polieren



Bild 20 : Tür hinten rechts, Lackierung Einstieg zerkratzt