



Mercedes-Benz GLA: L055KG

Chassisnummer:	W1N2477841J302094	Versie:	GLA 180 DCT Business Solution AMG
1ste tenaamstelling:	10/06/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	144805	Kilowatt:	100
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Designo mountaingrijs magno
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Schuifdak elektrisch	
Elect. ramen V		Dak panoramisch	
Elect. ramen A		Parkeersensoren V	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Parkeersensoren A	
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder en alcantara	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					5.7
Bandenprofiel diepte V R					5.2
Bandenprofiel diepte A L					6.2
Bandenprofiel diepte A R					6.3
Bandenmaat V L					235/50 R 19 99 W
Bandemaat V R					235/50 R 19 99 W
Bandenmaat A L					235/50 R 19 99 W
Bandenmaat A R					235/50 R 19 99 W
Type band V L					Zomer
Type band V R					Zomer
Type band A L					Zomer
Type band A R					Zomer
Bandenmerk V					264
Bandenmerk V R					264
Bandenmerk A L					264
Bandenmerk A R					264
Voorzijde	Links	235 / 50 / 19 / 99 / W /	5,7 mm	Pirelli	Zomer
	Rechts	235 / 50 / 19 / 99 / W /	5,2 mm	Pirelli	Zomer
Achterzijde	Links	235 / 50 / 19 / 99 / W /	6,2 mm	Pirelli	Zomer
	Rechts	235 / 50 / 19 / 99 / W /	6,3 mm	Pirelli	Zomer

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Stoelbekleding achterzijde R, Kras(sen), Vervangen



Bumper A bekleding, Kras(sen), Vervangen



Wielkuip bekleding A R, Vervormd / Geforceerd, Vervangen

