

Voertuiggegevens

Merk **Mercedes-Benz** Kentekenplaat **L055KG**
 Model **GLA** 1e **10/06/2021**
 Versie **GLA 180 DCT Business Solution AMG**
 Chassisnummer **W1N2477841J302094**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **144805**

Datum & plaats van inspectie

Datum 11/07/2025 9:52:29
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6301879 0	Wielkuip bekleding A R	Vervormd / Geforceerd	Vervangen			Niet doorbelast
6299963 7	Bumper A bekleding	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast
6299963 6	Stoelbekleding achterzijde R	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

63018790 Wielkuip bekleding A R Vervormd / Geforceerd Vervangen



62999637 Bumper A bekleding Kras(sen) Vervangen



62999636 Stoelbekleding achterzijde R Kras(sen) Vervangen

