

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/03

Plate Number **R9-20-RL**
 Make **MERCEDES-BENZ**
 Model **GLA**
 Vehicle Description **GLA 180 DCT Business Solution 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/12/14	0 KM	damage	Links achter Diversen gepark.aangr.bek.tgp	Schadenet Rijnders Amersfoort B.V., ,
2023/10/03	24459 KM	repair	- MB Service A - NVT - Uitvoeren	Bosch Car Service Piet Smink B.V., ,
2023/05/31	16940 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/04/06	10949 KM	repair	- Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	Mercedes Hedin Autom. Amersfoort, ,
2022/12/08	2022 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/05/26	55605 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/10/28	44462 KM	repair	- MB Service B - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen - Remvloeistof - NVT - Bijvullen/-laden - Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Mercedes Hedin Autom. Amersfoort, , - Mercedes Hedin Autom. Amersfoort, ,

			Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Mercedes Hedin Autom. Amersfoort, , - Mercedes Hedin Autom. Amersfoort, , - Mercedes Hedin Autom. Amersfoort, ,
2024/10/17	43621 KM	repair	Seizoenswissel - NVT Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/05/21	36635 KM	repair	Seizoenswissel - NVT Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/11/21	28069 KM	repair	Seizoenswissel - NVT Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,