



Mercedes GLC-KlasseCoupe-BM253-2016: GB412BY

N° Chassis:	W1N2533531F991242	Version:	MERCEDES-BENZ GLC Coupe / 2019 / 5P / Coupé 2.0
1ière MEC:	2/08/2021	CV fiscaux:	GLC 300 E BUSINESS LINE 4MATIC
Kilométrage inspection:	72307	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Type de jantes (montées)	Aluminium
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	4x4	Couleur carrosserie	Gris
Carburant:	Hybride rechargeable	Couleur tableau de bord	Noir
Type de jantes (montées)	Aluminium	Couleur intérieur	Noir
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		
Véhicule roulant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Nbre sièges	5		
Moteur fonctionnant	Oui		
Nbre portes	5		

Options

Nbre clés télécommandes	2	Camera de recul	
Type de climatisation	Clim. automatique	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Nbre clés total	2	Phares Xenon/LED/Laser	Semi-cuir
		Cache bagages	

Pneu

Type de pneu AVG	été
Profondeur de pneu AVD	6.0
Type de pneu ARG	été
Marque de pneu AVD	261
Taille de pneu AVD	235/55 R 19 99 Y
Profondeur de pneu ARD	7.0
Taille de pneu ARD	235/55 R 19 99 Y
Marque de pneu ARD	261

235/55/19/99 Y

Pneus d'été:	AVG	Michelin: 35%	AVD	Michelin: 35%
	ARG	Michelin: 20%	ARD	Michelin: 20%

Type de pneu AVD	été
Profondeur de pneu AVG	6.0
Profondeur de pneu ARG	7.0
Marque de pneu AVG	261
Taille de pneu AVG	235/55 R 19 99 Y
Type de pneu ARD	été
Marque de pneu ARG	261
Taille de pneu ARG	235/55 R 19 99 Y

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1	Compresseur	Oui
Kit réparation	Oui	Runflat	Non
Nbr cable de recharge (220V)	1		

Intérieur, Tache, Nettoy



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Mauvaise réparation, Peindre

