



Mercedes GLC-KlasseCoupe-BM253-2016: GB412BY

N° Chassis:	W1N2533531F991242	Version:	MERCEDES-BENZ GLC Coupe / 2019 / 5P / Coupé 2.0
1ière MEC:	2/08/2021	CV fiscaux:	GLC 300 E BUSINESS LINE 4MATIC
Kilométrage inspection:	72307	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	4x4	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Pneu

235/55/19/99 Y			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 35%	AVD
	ARG	Michelin: 20%	ARD
Profondeur de pneu AVG	6.0		
Profondeur de pneu AVD	6.0		
Profondeur de pneu ARG	7.0		
Profondeur de pneu ARD	7.0		
Taille de pneu AVG	235/55 R 19 99 Y		
Taille de pneu AVD	235/55 R 19 99 Y		
Taille de pneu ARG	235/55 R 19 99 Y		
Taille de pneu ARD	235/55 R 19 99 Y		
Type de pneu AVG	été		
Type de pneu AVD	été		
Type de pneu ARG	été		
Type de pneu ARD	été		
Marque de pneu AVG	261		
Marque de pneu AVD	261		
Marque de pneu ARG	261		
Marque de pneu ARD	261		

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (220V)	1	Runflat	Non
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Intérieur, Tache, Nettoyoy



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Mauvaise réparation, Peindre

