

Kenteken	2BAA947
Merk Model	Mercedes GLC300e 2.0i 320pk/cv 5p 4Matic 9G-Tronic
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	3/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/05/25	115.515	klein materiaal	
8/05/25	115.515	mercedes assyst b	Uitvoeren
8/05/25	115.515	remblokken achter	Vervangen
8/05/25	115.515	remblokken vooraan	Vervangen
8/05/25	115.515	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/05/25	115.515	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/05/25	115.515	versnellingsbakolie	Vervangen
16/04/25	113.280	bandherstelling	Repareren
12/12/24	97.593	banden	Uitvoeren
12/12/24	97.593	wiel balanceren	N.v.t.
18/11/24	0	transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
14/10/24	90.780	bougie	Vervangen
14/10/24	90.780	klein materiaal	Uitvoeren
14/10/24	90.780	luchtfILTER	Vervangen
14/10/24	90.780	mercedes assyst a	Uitvoeren
14/10/24	90.780	remvloeistof	Vervangen
14/10/24	90.780	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
31/07/23	58.945	klein materiaal	
31/07/23	58.945	mercedes assyst b	Uitvoeren
31/07/23	58.945	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
31/07/23	58.945	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen
31/07/23	58.945	trekhaak	Controleren
5/08/22	28.283	mercedes assyst a	Uitvoeren
5/08/22	28.283	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
16/10/21	3.716	banden	Uitvoeren
16/10/21	3.716	wiel balanceren	N.v.t.
6/10/21	2.372	bandherstelling	Repareren