

SCHADENSGUTACHTEN

Bearbeiter: GUTMANN HEINZ

Auftragsdatum:	13.05.2025	Marke/Typ:	Mercedes-Benz Vito Kasten Diesel	
Kennzeichen:	---	Farbe:	weiß	
Fahrgestellnummer:	W1V44760313907462	Fahrzeugart:	PKW	
Erstzulassung:	14.02.2022	Kraftstoffart:	Diesel	
Kilometerstand abgelesen:	80.103	Anzahl Schlüssel:	2	
§57a (Prüfplakette) gültig bis:	02/2026			
Besichtigungsdatum:	22.05.2025	Bes. Zustand:	unzerlegt	
Bereifung	Reifen/Felge	Dimension	Profil Links	Profil Rechts
1. Achse [Winter]	Dunlop (Stahl)	225/55 R 17 C	7,3	6,9
2. Achse [Winter]	Dunlop (Stahl)	225/55 R 17 C	6,6	6,5
3. Achse [Sommer]	Dunlop (Stahl)	225/55 R 17 C	5,2	4,9
4. Achse [Sommer]	Dunlop (Stahl)	225/55 R 17 C	5,4	5,1

Der Minderwertbetrag errechnet sich aus dem in der Spalte Faktor angegebenen Wert, welcher sich auf das Fahrzeugalter und die Kilometerlaufleistung bezieht.

Schadenbezeichnung Bemerkung	Reparaturbetrag	Faktor	Minderwert
Sitze verschmutzt - Sitzaufbereitung	€ 105,50	100	€ 105,50
Service laut Anzeige fällig	€ 310,50	100	€ 310,50
5 x Steinschlag an der WSS im rechten Bereich - ersetzen	€ 1.216,25	100	€ 1.216,25
Laderaum weist Gebrauchsspuren auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Motorhaube weist Steinschläge auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Fahrzeug weist Beschriftung auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Summe (ohne USt.):	€ 1.632,25		€ 1.632,25

Es wurden zur Beweissicherung 44 Stk. Fotos angelegt

Linz/See am 26. Mai 2025

Ort, Datum

