

Kenteken	2ADU187
Merk Model	Mercedes Sprinter 316 L2 2.1CDi 163pk/cv 5p RWD 7G-Tronic+
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/03/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/01/25	203.082	banden	Uitvoeren
8/01/25	203.082	wiel balanceren	N.v.t.
2/07/24	166.000	mercedes assyst a	Uitvoeren
2/07/24	166.000	nummerplaat licht	Vervangen
15/02/24	165.416	handremvoering	Afstellen
15/02/24	165.416	klein materiaal	
15/02/24	165.416	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
26/01/24	164.281	instelling koplampen	Afstellen
26/01/24	164.281	universele lampen	Vervangen
6/12/23	157.902	universele lampen	Vervangen
4/09/23	148.305	wiel balanceren	N.v.t.
18/08/23	145.268	remblokken achter	Vervangen
8/08/23	142.724	banden	Uitvoeren
8/08/23	142.724	wiel balanceren	N.v.t.
2/06/23	127.503	deurcontact	Vervangen
2/06/23	127.503	universele lampen	Vervangen
25/04/23	117.704	brandstoffilter	Vervangen
25/04/23	117.704	luchtfILTER	Vervangen
25/04/23	117.704	mercedes assyst b	Uitvoeren
25/04/23	117.704	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
25/04/23	117.704	remvloeistof	Vervangen
25/04/23	117.704	stoffilter (motor compartiment)	Vervangen
25/04/23	117.704	versnellingsbakolie	Vervangen
23/01/23	96.080	banden	Uitvoeren
23/01/23	96.080	wiel balanceren	N.v.t.
1/12/22	83.986	deurcontact	Repareren
17/08/22	58.653	luchtfILTER	Vervangen
17/08/22	58.653	mercedes assyst b	Uitvoeren
17/08/22	58.653	remblokken vooraan	Vervangen
17/08/22	58.653	remschijven en blokken achter	Vervangen
29/03/22	46.292	banden	Uitvoeren
29/03/22	46.292	wiel balanceren	N.v.t.
3/11/21	32.095	nummerplaat licht	Vervangen
3/11/21	32.095	remblokken vooraan	Vervangen