



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000826313-IT867
Targa: GC867FJ

Numero di contratto: 763167

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio: W1V9106331P247547

Chilometraggio Rivelato: 113118 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 30.09.2020 /

Data e luogo Perizia: 04.03.2025 Rozzano

Vernice:


Tipo di vernice:

Numero di Chiavi: 2 + 2

Tipo Rivestimento Interno:

Colore Rivestimento Interno:

Valutazione dei danni



- 1.) cofano | 3 ammaccature
- 2.) paraurti posteriore | 3 ammaccature
- 3.) parafrangente anteriore - sinistro | 2 ammaccature
- 4.) porta anteriore - sinistra | 3 ammaccature
- 5.) A-colonna anteriore - sinistra | Mancante
- 6.) parete laterale - posteriore - sinistra | 2 ammaccature
- 7.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 8.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 9.) paraurti posteriore | 3 ammaccature
- 10.) portello posteriore | 2 ammaccature
- 11.) parete laterale - posteriore - destra | 2 ammaccature
- 12.) parete laterale - posteriore - destra | Mancante
- 13.) porta posteriore - destra | 3 ammaccature
- 14.) sottoporta - destra | 3 ammaccature

- 15.) porta posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 16.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 17.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 18.) Parafango anteriore - destro | 2 ammaccature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. cofano
3 ammaccature



1. cofano
3 ammaccature



2. paraurti posteriore
3 ammaccature



2. paraurti posteriore
3 ammaccature



2. paraurti posteriore
3 ammaccature



2. paraurti posteriore
3 ammaccature



2. paraurti posteriore
3 ammaccature



2. paraurti posteriore
3 ammaccature



3. parafango anteriore - sinistro
2 ammaccature



3. parafango anteriore - sinistro
2 ammaccature



3. parafango anteriore - sinistro
2 ammaccature



4. porta anteriore - sinistra
3 ammaccature



4. porta anteriore - sinistra
3 ammaccature



5. A-colonna anteriore - sinistra
Mancante



5. A-colonna anteriore - sinistra
Mancante



6. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



6. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



6. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



6. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



6. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



7. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. paraurti posteriore
3 ammaccature



9. paraurti posteriore
3 ammaccature



9. paraurti posteriore
3 ammaccature



9. paraurti posteriore
3 ammaccature



10. portello posteriore
2 ammaccature



10. portello posteriore
2 ammaccature



10. portello posteriore
2 ammaccature



10. portello posteriore
2 ammaccature



11. parete laterale - posteriore - destra
2 ammaccature



11. parete laterale - posteriore - destra
2 ammaccature



11. parete laterale - posteriore - destra
2 ammaccature



12. parete laterale - posteriore - destra
Mancante



12. parete laterale - posteriore - destra
Mancante



13. porta posteriore - destra
3 ammaccature



13. porta posteriore - destra
3 ammaccature



14. sottoporta - destra
3 ammaccature



14. sottoporta - destra
3 ammaccature



14. sottoporta - destra
3 ammaccature



15. porta posteriore - destra
1 ammaccatura



15. porta posteriore - destra
1 ammaccatura



16. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



17. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



17. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



17. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



17. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



18. Parafango anteriore - destro
2 ammaccature



18. Parafango anteriore - destro
2 ammaccature



18. Parafango anteriore - destro
2 ammaccature