

Kenteken	1YFT881
Merk Model	Audi A6 Avant Business Sport 35 2.0TDi 163pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	18/08/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
19/08/25	173.837	Technische Indicatie	Uitvoeren
3/07/25	167.782	controle niveaus	Uitvoeren
3/07/25	167.782	klein materiaal	
3/07/25	167.782	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/07/25	167.782	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
30/04/25	161.849	banden	Uitvoeren
30/04/25	161.849	wiel balanceren	N.v.t.
22/04/25	160.491	batterij	Vervangen
22/04/25	160.491	controle niveaus	Uitvoeren
6/11/24	156.374	recup stock	Uitvoeren
22/07/24	137.041	brandstof hoofdfilter	Vervangen
22/07/24	137.041	klein materiaal	Uitvoeren
22/07/24	137.041	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
22/07/24	137.041	remvloeistof	Vervangen
22/07/24	137.041	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
22/07/24	137.041	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
22/07/24	137.041	versnellingsbakolie	Bijvullen/-laden
22/07/24	137.041	waterafvoer open dak	Reinigen
22/04/24	124.529	controle niveaus	Uitvoeren
22/04/24	124.529	diagnose	Uitvoeren
22/04/24	124.529	klein materiaal	Uitvoeren
22/04/24	124.529	koelwatervloeistof	Vervangen
22/04/24	124.529	Langsligger	
22/04/24	124.529	olie bijvullen	Uitvoeren
22/04/24	124.529	remschijven en blokken achter	Vervangen
22/04/24	124.529	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
13/03/24	119.675	diagnose	Uitvoeren
13/03/24	119.675	klein materiaal	Uitvoeren
13/03/24	119.675	stekker jack/USB, kabel	Vervangen
5/01/24	113.592	banden	Uitvoeren
5/01/24	113.592	wiel balanceren	N.v.t.
19/12/23	112.192	klein materiaal	Uitvoeren
19/12/23	112.192	portierslot mechanisme	Vervangen
30/10/23		0 transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
27/09/23	104.374	batterij	Vervangen
27/09/23	104.374	klein materiaal	Uitvoeren
27/09/23	104.374	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
27/09/23	104.374	luchtfILTER	Vervangen
27/09/23	104.374	luchtfILTER interieur	Vervangen
27/09/23	104.374	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
27/09/23	104.374	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
27/09/23	104.374	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
27/09/23	104.374	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
27/09/23	104.374	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
19/07/23	95.865	uitlijnen wielen vooraan	Afstellen
28/06/23	93.269	banden	Uitvoeren
28/06/23	93.269	wiel balanceren	N.v.t.
22/06/23	93.138	controle niveaus	Uitvoeren
15/09/22	60.001	brandstof hoofdfilter	Vervangen
15/09/22	60.001	klein materiaal	
15/09/22	60.001	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
15/09/22	60.001	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
15/09/22	60.001	remvloeistof	Vervangen
15/09/22	60.001	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
15/09/22	60.001	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
15/09/22	60.001	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
15/09/22	60.001	schuif/ -kanteldak	Smeren
15/09/22	60.001	versnellingsbakolie	Bijvullen/-laden
3/08/22	59.068	controle niveaus	Uitvoeren
3/08/22	59.068	klein materiaal	Uitvoeren
27/06/22	57.032	banden	Uitvoeren
27/06/22	57.032	wiel balanceren	N.v.t.
25/02/22	45.149	batterij	Vervangen
19/08/21	40.697	klein materiaal	Uitvoeren
19/08/21	40.697	luchtfILTER interieur	Vervangen
19/08/21	40.697	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
19/08/21	40.697	remblokken achter	Vervangen
19/08/21	40.697	remblokken vooraan	Vervangen
19/08/21	40.697	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
19/08/21	40.697	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
19/08/21	40.697	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
26/07/21	36.320	bandherstelling	Repareren
9/10/20	4.268	banden	Uitvoeren
9/10/20	4.268	wiel balanceren	N.v.t.