

**AUDI Q3****Q3 35 TDI SPORT**

FIN	WAUZZF33N1020437
Kilometerstand	75.372 km
Erstzulassungsdatum	26.11.2021

**AUFTRAGSDetails**

Begutachtungsdatum	22.09.2025 09:50:53	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Emmering
--------------------	---------------------	----------------	----------------------------

**FAHRZEUGINFORMATIONEN**

FIN	WAUZZF33N1020437	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	75.372 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	26.11.2021	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Q3	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

**DOKUMENTE UND WARTUNG**

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

**GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN**

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>SD vorhanden</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Nein</b>	Wartungshistorie	<b>22/11/2024, 68952</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden



### 3 | Kotflügel vorne links

Type	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Tür vorne links

Type	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 5 | Einstiegsschweller hinten links

Type	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 6 | Kotflügelzierleiste hinten links


Type	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 7 | Reifen hinten links

Type	Riss
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





## 8 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden



### 1 | Kontrolleuchte

	Keine/schlechte Funktion
Typ	Unbekannt
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich.

Geschätzter reduzierter Wert

1.414,28 €

# Fahrzeugbilder

