


# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## INFORMATION



Kategorie:	Kombi, 5 türig, Allrad
Motorart:	Diesel
Kraftstoffart:	Diesel
Schadstoff-Klasse:	EURO 6
Leistung:	200 KW / 272 PS
Erstzulassung:	01.2018
KBA-Schlüssel Hersteller:	0588
KBA-Schlüssel Typ:	BFZ
Fahrzeug-Identifikations-Nr.:	WAUZZF40JA069825
Getriebeart:	Automatik
Farbe:	schwarz Metallic
Farbbezeichnung:	mythoschwarz
Tacho abgelesen:	129.000 Kilometer
Gesamtanzahl bekannter Halter:	2 Halter
Einlieferer:	Audi Zentrum Aachen Jacobs Automobile GmbH, Zweigstelle Düren
Standort:	D-52351
Fahrzeugfreigabe:	Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktagen nach Zahlungseingang.

## FAHRZEUGDOKUMENTE


Versand Fahrzeugdokumente:	Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang.
Handling Fahrzeugdokumente:	15 Euro netto
Anzahl Schlüssel:	2
Servicenachweis:	Digital, Service fällig

## Steuer:

## Mwst. ausweisbar

## AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- ABS
- Airbags: 6
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Automatische Heckklappe
- Bordcomputer
- CD, MP3, Radio
- Dachreling
- Einparkhilfe APS vorne/hinten
- Multifunktionslenkrad
- Navi mit Kartendarstellung: MMI Plus
- Panorama-Schiebedach
- Partikelfilter
- Regensor
- Reifendruckkontrolle RDC
- Rückfahrkamera
- Schaltfunktion Lenkrad
- Servolenkung
- Sportfahrwerk



## AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Fahrwerksprogramm ESP
- Fernlichtassistent
- Klimaautomatik
- LED-Scheinwerfer
- Lederlenkrad
- Spurhalteassistent
- Standheizung mit Fernbedienung
- Start/stop System
- Telefon: Vorbereitung mit Bluetooth
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Akustikglas Türscheiben vorn

Ambiente-Beleuchtung (Licht-Paket)

Assistenz-Paket Tour (Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go-System inkl. Audi pre sense front, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Licht- und Regensensor, Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige)

Audi connect (Notruf- und Assistance-System)

Ausstattungs-Paket: S line Selection (Exterieur-Paket S line, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, Schwellerleisten Sport-Design)

Ausstattungs-Paket: Technology Selection (Audi Smartphone Interface, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch, Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon, Audi connect (Internetbasierende Dienste), Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen))

Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)

Fahrassistenz-System: Parklenkassistent

Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen

Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest

Rear Seat Entertainment RSE (Vorbereitung)

Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder

Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Sound-System DSP / Audi Sound-System

## STANDGEBÜHREN

Ab dem 14.05.2025 beträgt das tägliche Standgeld 6,00 EUR Netto zzgl. Mwst.

## SONDERAUSSTATTUNG


- Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC)
- Verkehrszeichenerkennung

## SITZE

- Anzahl Sitze 5
- Alcantara, Leder: grau, grau
- Sportsitze
- Mittelarmlehne: vorne und hinten
- geteilte Rückbank

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## SITZE

Fahrersitz

Beifahrer

Fond links

Fond rechts

Sitzheizung



Mit Memory-Funktion



Elektrischer Sitz



Lordosenstütze



## ALLGEMEINE INFOS

Unfallfreiheit kann nicht zugesichert werden

## ANSICHT KOMBIINSTRUMENT



Bild 1: Ansicht Kombiinstrument

## ALLGEMEINE ZUSATZBILDER




Bild 1: Schlüssel



Bild 2: Fahrzeugstatus

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## DETAILS



Bild 1: Ansicht Front



Bild 2: Ansicht Heck



Bild 3: Ansicht Kofferraum / Laderaum



Bild 4: Ansicht Seite



Bild 5: Ansicht Seite



Bild 6: Ansicht Anhängerkupplung

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## DETAILS



Bild 7: Ansicht Motorraum



Bild 8: Ansicht Schiebedach / Panoramadach



Bild 9: Ansicht Armaturenbrett



Bild 10: Ansicht Navigation



Bild 11: Weitere Sonderausstattung



Bild 12: Weitere Sonderausstattung

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## DETAILS



Bild 13: Ansicht Sitze vorne



Bild 14: Ansicht Bedienknöpfe eSitze



Bild 15: Ansicht Bedienknöpfe eSitze



Bild 16: Ansicht Bedienknöpfe eSitze




Bild 17: Ansicht Rückbank

## REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

Reifenart:

Leichtmetallfelgen:

Sommerreifen

19 Zoll



## REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN



Bild 1:

### REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	2 mm	245/35/19					
hinten links	3 mm	245/35/19					
hinten rechts	3 mm	245/35/19					
vorne rechts	2 mm	245/35/19					

### FELGEN

beschädigt

Kratzer

vorne links



hinten links

hinten rechts




vorne rechts



### RADKAPPEN

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

### RADKAPPEN

beschädigt

fehlt

vorne links



hinten links

hinten rechts



vorne rechts



## KAROSSERIE

beschädigt

Kratzer

Delle

Kotflügel links



Türkantenanschlagspuren vorne links



Stoßfänger hinten links



Stoßfänger hinten Mitte



Stoßfänger hinten rechts



Seitenteil hinten rechts



Tür hinten rechts



## INNENRAUM

Verschleiß

Fahrersitz



Laderaum




Weitere Innenraummängel:

Gebrauchsspuren

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## STEINSCHLAG / WINDSCHUTZSCHEIBE

kleine Steinschläge

große Steinschläge

Windschutzscheibe



Frontbereich allgemein



## FEHLTEILE

- Laderaumabdeckung

## HERSTELLERINFORMATION

Audi AG

Auto-Union-Str. 1

85057 Ingolstadt

Deutschland

[Zur Website des Herstellers](#)

## BILDER



Bild 1: Ansicht vorne links



Bild 2: Ansicht vorne rechts




Bild 3: Ansicht hinten links



Bild 4: Ansicht hinten rechts

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## BILDER



Bild 5: Ansicht Innenraum



Bild 6: Ansicht Kombiinstrument



Bild 7: Schlüssel



Bild 8: Fahrzeugstatus



Bild 9: Ansicht Front



Bild 10: Ansicht Heck

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## BILDER



Bild 11: Ansicht Kofferraum / Laderaum



Bild 12: Ansicht Seite



Bild 13: Ansicht Seite



Bild 14: Ansicht Anhängerkupplung




Bild 15: Ansicht Motorraum



Bild 16: Ansicht Schiebedach / Panoramadach

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## BILDER



Bild 17: Ansicht Armaturenbrett



Bild 18: Ansicht Navigation



Bild 19: Weitere Sonderausstattung



Bild 20: Weitere Sonderausstattung




Bild 21: Ansicht Sitze vorne



Bild 22: Ansicht Bedienknöpfe eSitze

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## BILDER



Bild 23: Ansicht Bedienknöpfe eSitze



Bild 24: Ansicht Bedienknöpfe eSitze




Bild 25: Ansicht Rückbank




Bild 26:



Bild 27: Kotflügel links - Kratzer



Bild 28: Türkantenanschlagspuren vorne links  
- Kratzer



## BILDER



Bild 29: Stoßfänger hinten links - Kratzer



Bild 30: Stoßfänger hinten Mitte - beschädigt,  
Delle, Kratzer



Bild 31: Stoßfänger hinten rechts - Kratzer



Bild 32: Seitenteil hinten rechts - Delle




Bild 33: Tür hinten rechts - Kratzer



Bild 34: Fahrersitz - Verschleiß

# Audi A4 Avant sport 3,0 TDI quattro Tiptronic "S line"

3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter



## BILDER



Bild 35: Laderaum - Verschleiß



Bild 36: vorne links - Kratzer



Bild 37: hinten rechts - Kratzer, beschädigt




Bild 38: vorne rechts - Kratzer, beschädigt



Bild 39: Windschutzscheibe - kleine Steinschläge



Bild 40: Frontbereich allgemein - kleine Steinschläge, große Steinschläge



## ! FAHRZEUGABHOLUNG

Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.

## ! BITTE BEACHTEN

Alle Fahrzeuge können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende, zusätzliche oder verschleißbedingte Mängel aufweisen (z.B. defekte Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...). Eine Probefahrt sowie eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Fehlende Teile und Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.