



AUDI A4

A4 AVANT 35 TFS

FIN	WAUZZF40NA002373
Kilometerstand	69.002 km
Erstzulassungsdatum	29.07.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	11.09.2025 15:26:50	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZF40NA002373	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	69.002 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	29.07.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	A4	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Schiebedach elekt.	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Wartungshistorie	23/10/2024, 55713
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	225/50 R 17 94 H	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	225/50 R 17 94 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Michelin	225/50 R 17 94 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Michelin	225/50 R 17 94 H	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden

Schäden ohne Gruppen




3 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>25 cm - 30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Tür vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Tür hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Heckklappe

Typ	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Tür hinten rechts



Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Unfallschaden 2



11 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Unfallschaden 2

Hinten



8 | Stoßfänger hinten

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1



65327104.pdf



9 | Stoßfänger hinten

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

Kommentare: Heckschuerze



Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschaeden durch Reifenlagerung auf Ruecksitzbank moeglich



2 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

3.617,84 €

KOMMENTARE

① Allgemeiner Hinweis

KVA Macadam

Fahrzeugbilder

