

## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                                    |                 |                |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Chassisnr.         | WAUZZZF44 KA114380 | Merk                 | AUDI                                               | Onderhoudsdatum | -              |
| Kenteken           | ZT-34-6X           | Model                | A4 AVANT 35 TFSI 110kw S tronic sport Lease Editio | Km stand onderh | -              |
| Inschrijvingsdatum | 09-08-2019         | Bouwjaar             | 2019                                               | Kleur           | Zwart Metallic |
| Km stand           | 169 920 km         | Cylinderinhoud       | 1984                                               | Interieurkleur  | Grijs          |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort     | -                                                  | Apk datum       | -              |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Automaat                                           | Uitstoot        | -              |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | -                                                  |                 |                |

## Inspectie gegevens

|                |            |          |              |
|----------------|------------|----------|--------------|
| Inspectiedatum | 15-10-2025 | Terminal | Dekra Ayvens |
|----------------|------------|----------|--------------|



## Accessoires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control                | ✓ |
| Navigatiesysteem              | ✓ |
| Lichtmetalen velgen           | ✓ |
| Automatische versnellingsbak  | ✓ |
| Trekhaak                      | ✓ |
| Metaallak                     | ✓ |
| Centrale vergrendeling        | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen  | ✓ |
| Dakrails                      | ✓ |
| Parkeersensoren               | ✓ |
| Audiosysteem                  | ✓ |
| Led verlichting               | ✓ |

## Verwijderbare items


|                 |   |
|-----------------|---|
| Kofferafdekking | ✓ |
|-----------------|---|

## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |
| Reservesleutel                | ✗ |

## Banden

Michelin 225/50/17 Zomer 4.5 mm



Michelin 225/50/17 Zomer 4.0 mm



Michelin 225/50/17 Zomer 2.5 mm

Michelin 225/50/17 Zomer 2.5 mm

## Exterieur schade

5



|           |            |
|-----------|------------|
| Onderdeel | Scherf     |
| Positie   | Linksvoor  |
| Type      | Kras       |
| Omvang    | -          |
| Bewerking | Herstellen |

6




|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Linksachter        |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

7



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Alu velg 17"        |
| Positie   | Rechtsachter        |
| Type      | Kras                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

8



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Dakstijl            |
| Positie   | Rechts              |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

9



|           |              |
|-----------|--------------|
| Onderdeel | Instaplaat   |
| Positie   | Rechtsachter |
| Type      | Kras         |
| Omvang    | -            |
| Bewerking | Ter info     |

10



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Dak                 |
| Positie   | -                   |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

11



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Rechtsachter       |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

12



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Rechtsvoor         |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

13



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Alu velg 17"        |
| Positie   | Rechtsvoor          |
| Type      | Kras                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

14



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Scherf             |
| Positie   | Rechtsvoor         |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

15



|           |            |
|-----------|------------|
| Onderdeel | Bumper     |
| Positie   | Voor       |
| Type      | Kras       |
| Omvang    | -          |
| Bewerking | Herstellen |

16



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Motorkap            |
| Positie   | -                   |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

## Interieur schade

1



|           |                |
|-----------|----------------|
| Onderdeel | Reservesleutel |
| Positie   | -              |
| Type      | Ontbrekend     |
| Omvang    | -              |
| Bewerking | Vervangen      |

2



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Reiniging interieur |
| Positie   | Voor                |
| Type      | Vuil                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Reinigen            |

3



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Reiniging interieur |
| Positie   | Achter              |
| Type      | Vuil                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Reinigen            |

4



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Onderdeel | Achterklep-/kofferbakbekleding |
| Positie   | Boven                          |
| Type      | Kras                           |
| Omvang    | -                              |
| Bewerking | Vervangen                      |