

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2AWJ910 (chassisnr: WAUZZZF46MA082843)

Dit is een BTW auto



AUDI A4 AVANT 30 TDI BUSINESS ED S-TRONIC

Km-stand	83282 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1595 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	16-08-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	282 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	126 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja
Dorpels beschadigd	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	2 mm	All weather	Michelin	205/60 R16

RV	2 mm	All weather	Michelin	205/60 R16
LA	2 mm	All weather	Michelin	205/60 R16
RA	2 mm	All weather	Michelin	205/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Dak
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Spoiler achter
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Achterlicht links
Omschrijving:
Barst
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Scheur
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Dorpel rechts
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Exterieur
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Polijsen



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje en vogelpoep
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Krasjes en vogelpoep
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto