


UTB07L

Audi A4 allroad quattro 45 TFSI S Tronic 265hp 2023
GRÅ



VIN: WAUZZZF48PA001300

 Mätarställning 6 898 mil	 Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 10617 / 1 900 k	 Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2	Elektrisk läge Elhybrid (Range Ext)	Motoreffekt 265 HK/ 195 kW	CO2 181	Miljöklass / Euroklassning Elhybrid	
 Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: GRÅ	Klädsel Tyg, Svart	Garanti		
 Servicebok Digital, Finns hos tillverkaren	Full servicehistorik Okänt	Senaste service	Nästa service Om 3000 km eller 2026 09  Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem Kamkedja(byts ej)	
 Senast besikt. 2022-06-30	Nästa besiktning 2025-10-31  Besiktning behövs	Nycklar 3	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick	Anmärkningar	Åtgärd	Kundkostnad Kostnad
Motor/Växellåda		1.8 Kraftöverföring/växellåda	-
Service		Missljud när man svänger misstänker fördelningslåda	-
Elektrisk/hybrid		1B.1 Service	-
Chassi		Behöver service om 300 mil	-
Framvagn/bakvagn		6.6 Däck & fälg övrigt	-
Kommunikation		Vibrationer - kolla om hjul behöver balanseras. Fram däck börjar bli dåliga	-
Lampor			
Lås/Fjärr			
Bromsar			
Styrsystem			
Däck & fälg			
Karosseri			
Extrautrustning			
Interiör			
Rekonditioneringsbehov			
Leasing			
Övrigt			

Summa ink. moms: --

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

UTB07LAudi A4 allroad quattro 45 TFSI S Tronic 265hp 2023
GRÅ

VIN: WAUZZZF48PA001300

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 3.5mm, HF: 3.5mmSommardäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mmVinterdäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mmVinterdäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mm


Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
18 tum Lättmetall
Original-fälg

Däcktyp


Vänster




Vinterdäck (medföljer)

Fälgtyp
Lättmetall
Ej original-fälgDäcktyp
Odubbade

Vänster

Diagnos/Felkodsavläsning :
Utfört en egendiagnos :
Ej utfört



10A.5 - Mätarställning