

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YVW239 (chassisnr: WAUZZZF49MA035466)

Dit is een BTW auto



AUDI A4 AVANT 2.0 30 TDI BUSINESS ED S-TRONI

Km-stand	119617 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1595 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	06-01-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	282 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	126 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding, Stouelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenlag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	1 mm	All weather	Continental	205/60 R16
RV	1 mm	All weather	Continental	205/60 R16

LA	3 mm	All weather	Continental	205/60 R16
RA	3 mm	All weather	Continental	205/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Gescheurd
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto