



Audi Q5-FYB-2016: GC701NX

N° Chassis:	WAUZZZF0N2008025	Version:	AUDI Q5 2020 5P SUV 50 TFSI e 299 QTT S TRONIC 7 S LINE
1ière MEC:	22/10/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	78979	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Toit panoramique	
Type de climatisation	Clim. automatique	Cache bagages	
		Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Pneu

	255/45/20/101 W			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 55%	AVD	Michelin: 50%
	ARG	Michelin: 45%	ARD	Michelin: 40%
Profondeur de pneu AVG				4.6
Profondeur de pneu AVD				4.9
Profondeur de pneu ARG				5.3
Profondeur de pneu ARD				5.5
Taille de pneu AVG				255/45 R 20 101 W
Taille de pneu AVD				255/45 R 20 101 W
Taille de pneu ARG				255/45 R 20 101 W
Taille de pneu ARD				255/45 R 20 101 W
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Non
Nbr cable de recharge (220V)	1	Runflat	Non
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Console centrale, Griffe(s), Smart repair +



Intérieur, Tache, Nettoyer



Montant de toit G, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Mauvaise réparation, Peindre



Aile AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Montant de toit D, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

