



## AUDI Q5

### Q5 50 TFSI e quattro S tronic

FIN	WAUZZZFY6L2093062
Kilometerstand	88.018 km
Erstzulassungsdatum	08.09.2020

## AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	29.09.2025 10:57:03	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZZFY6L2093062	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	88.018 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Dunkelgrau
Erstzulassungsdatum	08.09.2020	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Q5	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Nein	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	8,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	8,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	8,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	8,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-



Äußere Schäden



2 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert	199,82 €
------------------------------	----------

# Fahrzeugbilder

