

Kenteken	1YEQ092
Merk Model	Audi Q5 35 2.0TDi 163pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	6/08/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
27/08/25	0	Technische Indicatie	Uitvoeren
22/08/25	186.325	diagnose	Uitvoeren
19/08/25	188.000	pechverhelping	Uitvoeren
19/08/25	188.000	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
22/05/25	173.388	airco systeem reiniging	Uitvoeren
22/05/25	173.388	batterij	Vervangen
22/05/25	173.388	brandstof hoofdfilter	Vervangen
22/05/25	173.388	klein materiaal	
22/05/25	173.388	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
22/05/25	173.388	luchtfiler interieur	Vervangen
22/05/25	173.388	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
22/05/25	173.388	remschijven en blokken achter	Vervangen
22/05/25	173.388	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
22/05/25	173.388	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
22/05/25	173.388	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
22/05/25	173.388	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
22/05/25	173.388	versnellingsbakolie	Vervangen
16/11/24	146.673	Stockage pneus	Uitvoeren
7/10/24	142.716	klein materiaal	Uitvoeren
7/10/24	142.716	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/10/24	142.716	luchtfiler	Vervangen
7/10/24	142.716	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
7/10/24	142.716	remvloeistof	Vervangen
7/10/24	142.716	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
23/09/24	139.972	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
31/08/24	136.315	bandherstelling	Repareren
24/07/24	131.210	instelling koplampen	Afstellen
30/05/24	120.989	klein materiaal	
30/05/24	120.989	kofferslot mechanisme	Vervangen
17/04/24	119.371	banden	Uitvoeren
17/04/24	119.371	wiel balanceren	N.v.t.
8/03/24	114.858	brandstof hoofdfilter	Vervangen
8/03/24	114.858	klein materiaal	Uitvoeren
8/03/24	114.858	koelwatervloeistof	Vervangen
8/03/24	114.858	luchtfiler	Vervangen
8/03/24	114.858	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/03/24	114.858	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/03/24	114.858	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/03/24	114.858	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/03/24	114.858	versnellingsbakolie	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/11/23	96.841	banden	Uitvoeren
3/11/23	96.841	wiel balanceren	N.v.t.
7/08/23	81.875	klein materiaal	
7/08/23	81.875	luchtfilter	Vervangen
7/08/23	81.875	luchtfilter interieur	Vervangen
7/08/23	81.875	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
7/08/23	81.875	remschijven en blokken achter	Vervangen
7/08/23	81.875	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
7/08/23	81.875	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/08/23	81.875	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/08/23	81.875	versnellingsbakolie	Uitvoeren
19/12/22	51.699	brandstof hoofdfilter	Vervangen
19/12/22	51.699	klein materiaal	Uitvoeren
19/12/22	51.699	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
19/12/22	51.699	luchtfilter	Vervangen
19/12/22	51.699	luchtfilter interieur	Vervangen
19/12/22	51.699	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
19/12/22	51.699	remvloeistof	Vervangen
19/12/22	51.699	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
28/10/22	43.997	banden	Uitvoeren
28/10/22	43.997	wiel balanceren	N.v.t.
19/09/22	36.863	batterij	Vervangen
19/09/22	36.863	controle niveaus	Uitvoeren
19/09/22	36.863	klein materiaal	Uitvoeren
19/09/22	36.863	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
19/09/22	36.863	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/10/21	22.363	batterij	Vervangen
8/09/21	19.869	klein materiaal	Uitvoeren
8/09/21	19.869	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/09/21	19.869	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
9/12/20	6.492	controle niveaus	Uitvoeren
5/11/20	5.096	banden	Uitvoeren
5/11/20	5.096	wiel balanceren	N.v.t.