

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YGW220 (chassisnr: WAUZZZFYL2096921)

Dit is een BTW auto



AUDI Q5 2.0 55 TFSIE SPORT QUATTRO AUT

Km-stand	133807 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	2105 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Hybride benzine	Aandrijving	Voor + achter	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	27-08-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	282 cm
		Vermogen	185 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	49 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel (af fabriek), Licht metalen velgen 20 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Stekker set	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Pirelli	225/45 R20

RV	6 mm	Zomer	Pirelli	225/45 R20
LA	5 mm	Zomer	Michelin	225/45 R20
RA	5 mm	Zomer	Michelin	225/45 R20

Aantal wioldoppen/LMV LMV

Aantal beschadigd 2

Dealer onderhouden Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Deuken, krassen en scheurtje
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Verlichting ra
Omschrijving:
Gebroken
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Schermrand ra
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Polijsten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spotreparair



Deel:

Koplamp rechts

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto