

TESTPROTOKOLL - Personbil

DZP01U Audi A1 SPORTBACK 30 TFSI PROLINE 110 HK 6-VÄXLAD Vit

 Mätarställning 4 688 mil Vid inbyte: 4 688 mil	 Antal brukare	Moms -	Fordonsskatt 3891 / 624 kr	 Kaross Halvkombi	Växellåda Manual	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 110 HK/ 81 kW	CO2 123	Miljöklass / Euroklassning	
 Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Vit	Klädsel Tyg, Svart	Garanti		
 Servicebok Ja	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2023-11-03 2 833 mil	Nästa service 1150 mil eller 2025-11	Serviceavtal Ja, 2370790 220304-250303	Kamrem Ej bytt(fordonet är relativt nytt!)	
 Senast besikt.	Nästa besiktning 2025-03-31  Besiktning krävs inom kort	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Nej	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	✓
Övrigt	✓

Anmärkningar

7.4.1 Stötfångare fram	Stenskott :: Normalt slitage
7.4.13 Motorhuv	Stenskott :: Normalt slitage
9.1.1 Klädseltvätt	Fläckar :: Rengöring förarstol (625 kr), Rengöring passagerarstol (625 kr)
Summa ex. moms:	1000 kr
(Summa moms: 250 kr)	

Kostnad

0 kr
0 kr
1250 kr (1 000 kr exkl moms)
Summa ink. moms: 1250 kr

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

TESTPROTOKOLL - Personbil

DZP01U

Audi A1 SPORTBACK 30 TFSI PROLINE 110 HK 6-
VÄXLAD Vit



Utrustning

1XW Sportmultifunktionsratt i läder, 6FA Backspegelkåpor i bilens färg, 7X1 Parkeringssensorer bak, PX2 LED-strålkastare, WNX Proline

Sommardäck fram:
VF: 3mm, HF: 3mm

Sommardäck bak:
VB: 3mm, HB: 3mm

P-värmare:
Nej



Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp

16 tum Lättmetall

Däcktyp

Sommardäck

Vänster



Diagnos/Felkodsavläsning :
Utfört en egendiagnos :
Utfört - och är OK

 Bilder



Faktdatum	Km	Typ
2024-01-02	30693	Ökänt, Normal
2024-01-02	30693	Ökänt, Normal
2024-01-02	30693	Ökänt, Normal
2023-11-28	28974	Ökänt, Rekommendation, garanti
2023-11-28	28974	Ökänt, Normal
2023-11-28	28974	Ökänt, Rekommendation, garanti
2023-11-03	28331	Service möb, Normal
2023-11-03	28331	Ökänt, Normal
2022-03-04	15	Ökänt, Utöverans
2022-02-18	13	Utöveranspråk, Utöverans

10A.5 - Mätarställning

1B.2.1 - Bild servicebok

 Skadebilder




7.4.1 - Stötfångare fram
Stenskott :: Normalt slitage



7.4.13 - Motorhuv
Stenskott :: Normalt slitage



9.1.1 - Klädseltvätt
Fläckar :: Rengöring förarstol (625 kr), Rengöring passagerarstol (625 kr)



9.1.1 - Klädseltvätt
Fläckar :: Rengöring förarstol (625 kr), Rengöring passagerarstol (625 kr)