

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



## 1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	<b>VIN-Abfrage</b>	HU vorhanden bis:	<b>11/25</b>
Hersteller:	<b>Audi</b>	Antrieb:	<b>Elektro</b>
Typ:	<b>e-tron</b>	Getriebe / Gänge:	<b>Automatikgetriebe</b>
Submodel:	<b>50 quattro basis</b>	Nennleistung:	<b>158 kW / 215 PS *</b>
Fahrgestellnummer:	<b>WAUZZZGE1LB039253</b>	Akkukapazität:	<b>64 kWh *</b>
Laufleistung abgelesen:	<b>144.230 km</b>	* - „gemäß Herstellerangabe / ZB Teil I Feld P2 / Feld 22“	
Erstzulassung:	<b>03.09.2020</b>		
Farbe:	<b>Taifungrau Metallic</b>		
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>		

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025

Auftragsnummer: 1004484348

## 2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Fahrrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
3	Glanz-Paket
4	HV-Batterie 71 kWh brutto / 64 kWh netto
5	Karosserie: 4-türig
6	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
7	Ladekabel mit Schukostecker
8	LM-Felgen
9	On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
10	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
11	Außenspiegel Wagenfarbe
12	Getriebe für Elektrofahrzeug
13	Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
14	Tagfahrlicht LED
15	Universal-Schnittstelle Bluetooth
16	Wegfahrsperrre (elektronisch)
17	Antriebsart: Allradantrieb
18	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
19	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
20	Gepäckraumabdeckung / Rollo
21	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
22	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
23	Mittelarmlehne vorn
24	Reifen-Reparaturkit
25	Standklimatisierung
26	Bedienelemente schwarz matt
27	Dachhimmel Stoff
28	Fahrrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
29	Fahrwerk (adaptive air suspension)
30	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
31	Ladedose (AC / DC)
32	Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
33	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
34	Nichtraucher-Paket
35	Reifenkontroll-Anzeige

Nr.	Bezeichnung
36	Scheinwerfer LED
37	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
38	Vorbereitung Radioempfang digital (DAB)
39	Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
40	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
41	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
42	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
43	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
44	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
45	Seitenairbag vorn
46	Sound-System DSP / Audi Sound-System
47	Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
48	Wärmeschutzverglasung grün getönt
49	Audi music interface
50	Fahrrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
51	Fußmatten Velours
52	Innenspiegel mit Abblendautomatik
53	Ladekabel 2,5 m (e-tron)
54	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
55	Stoßfänger Ausführung: Basis
56	Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
57	Frontscheibe Akustikglas
58	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
59	Progressivlenkung
60	Radstand 2928 mm
61	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
62	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
63	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
64	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
65	e-tron Aufladesystem
66	Elektromotor 230 kW (cont. 158 kW)
67	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
68	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
69	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt
70	Sitze vorn manuell einstellbar
71	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

Sonderausstattung:

**Nr. Bezeichnung**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Metallic-Lackierung                    |
| 2 | Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |

**Nr. Bezeichnung**

- |   |   |
|---|---|
| 3 | Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest                                   |
| 4 | Vorbereitung Lichtassistent für weitere Funktionen (feature on demand, FOD) |
| 5 | Sitzheizung vorn  |

Zubehör:

Vorhandene Ladekabel sind einer optischen Prüfung unterzogen worden und weisen keine sichtbaren Mängel auf.

## 3. Ausbauinformationen

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

## 4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

### Servicenachweis

Fahrgestellnummer WAUZZZGE1LB039253  
Fahrzeugtyp: Audi e-tron 158 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	09.11.2021	31868
2	Bremsflüssigkeitsservice	16.08.2022	53826
3	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	30.11.2022	61104
4	Wartungsarbeiten	19.09.2023	92231
5	Wartungsarbeiten	20.06.2024	119014
6	Bremsflüssigkeitsservice	29.10.2024	132056

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen oder entsprechendem Alter kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

Für dieses Fahrzeug wurde bereits die THG -Prämie bis 31.12.2025 abgerufen

fahrbereit  nicht fahrbereit  rollfähig  
 nicht rollfähig (immobil)  
 nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

## 5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig
- ✓ Antriebsbatterie geprüft

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurden, unter Verwendung eines externen Diagnosesystems, technische Parameter der Antriebsbatterie abgerufen. Die Erhebung der Daten und Bewertung erfolgte durch AVILOO GmbH auf Grundlage des aktuellen Forschungsstands.

## 6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe	Summe €
1	Motorhaube erneuert, Stoßfänger vorne instandgesetzt	2.623,00
2	Stoßfänger vorne instandgesetzt	260,00

## 7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden
1	Frontscheibe	1, 2	Steinschläge
2	Spoiler Stoßfänger hinten	3, 4, 5	Kratzer
3	Stoßfänger vorne	6, 7, 8	Steinschlag Steinschläge auf dem kompletten Stoßfänger
4	Tür vorne links	9, 10	zerkratzt
5	Stoßfänger hinten	11, 12	zerkratzt
6	Leuchtbalken Heckklappe	13, 14	Kratzer

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

---

## **Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

## 8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Aluminium	255/55 R19 111H	Goodyear	5
2 - VR	Winterreifen / Aluminium	255/55 R19 111H	Goodyear	5
3 - HL	Winterreifen / Aluminium	255/55 R19 111H	Goodyear	5
4 - HR	Winterreifen / Aluminium	255/55 R19 111H	Goodyear	5

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	255/55 R19 111V	Goodyear	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	255/55 R19 111V	Goodyear	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	255/55 R19 111V	Goodyear	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	255/55 R19 111V	Goodyear	5



# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

## 9. Fotodokumentation Fahrzeug

### 9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Motorraum

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348




Bild 7: Fahrgestellnummer




Bild 8: Fahrgestellnummer

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 9: Ladekabel 16 A 400 V



Bild 10: Schiebedach

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 11: Anhängerkupplung



Bild 12: Ladeanschluss am Fahrzeug

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 13: Ladekabel Mode3 Typ2 32A



Bild 14: On Board Ladegerät und Schukostecker

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

## 9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderraum

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 5: Kofferraum / Laderraum



Bild 6: Kofferraum / Laderraum

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

## 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

# Zustandsbericht

**TÜV NORD**

Besichtigungsdatum: 4.3.2025

Auftragsnummer: 1004484348




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Service Information

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Steinschläge Frontscheibe



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschläge



Bild 3: Karosserie / Spoiler Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 4: Kratzer Spoiler



Bild 5: Kratzer Spoiler



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne Steinschlag

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 7: Steinschläge Stoßfänger vorne rechts



Bild 8: Steinschläge Stoßfänger vorne links



Bild 9: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 10: Kratzer Tür vorne links



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 12: Schaden Stoßfänger hinten

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 4.3.2025  
Auftragsnummer: 1004484348



Bild 13: Karosserie / Leuchtband Heckklappe Kratzer



Bild 14: Kratzer Leuchtband