

Nr zlecenia DEKRA: VF MPL/WAR/16293/25/03/05
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 05-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Rzeczoznawcy:
Mateusz Chłodek (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Katowice
Maciej Gruszczyński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0158075	AUDI, Q8 e-tron Sportback 22-, Q8 e-tron 55 114kWh Quattro S Line				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	408/300	automatyczna	29 854	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SR9046S	WAUZZZGE4RB028420		12-03-2024/2023	12-03-2027	pomarańczowy/2-wars tłowy metalizowany

Data oględzin: 11-03-2025

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm samochodowy, Aplikacje dekoracyjne lakier grafitowo szary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi connect Emergency Call and Service z Audi connect Remote and Control, Audi connect Nawigacja & Infotainment, Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi parking system plus z wizualizacją otoczenia, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Bateria wysokonapięciowa 115 kWh (brutto), Bez rozsuwanego dachu, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe - przód i tył, Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) grafitowoszare, polerowane z ogumieniem 255/50, Fotele przednie regulowane elektrycznie i pamięcią ustawień fotela kierowcy, Fotele przednie standardowe, Gniazdo 12V, Gniazdo do ładowania CCS typ 2, Górna część tablicy rozdzielczej pokryta skórą ekologiczną, Hamulce tarczowe z przodu (18"), Hamulce tarczowe z tyłu (18"), Kamera z czujnikiem odległości, Kierownica wielofunkcyjna z funkcją zmiany stopnia rekuperacji, z podwójnymi ramionami, Klimatyzacja automatyczna - 2-strefowa, Klimatyzacja postojowa, Kluczyk z pilotem i Safe lock, Kolumna kierownicy, bezpieczna, Lakier uni, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód z logo S, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z pamięcią, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, asferyczne, Lusterko zewnętrzne prawe (duże pole widzenia), wypukłe, Mata do bagażnika, Moduł danych Europa, Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu z emergency assist, Osłony przeciwsłoneczne z dodatkowym elementem wysuwającym, Oznaczenie modelu z tyłu, Oświetlenie wnętrza, Pakiet Połysk, Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym - srebrny Moon, Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny, Poduszki powietrzne boczne z przodu i system kurtyn powietrznych, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Podłokietnik przedni, Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana, Przewód do ładowania Mode 3 typ 2 3 32 A, Przewód do ładowania samochodowy, Przyciski obsługowe czarne matowe, Przygotowanie do smartphone interface, Przygotowanie do usługi Functions on Demand, Radio cyfrowe, Reflektory LED z przygotowaniem do dodatkowych funkcji świateł, Reflektory Matrix LED z cyfrowymi sygnaturami, dynamicznym układem świateł i dynamicznym, Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa, Roleta bagażnika, System MMI

Navigation plus z MMI touch response, System nagłośnienia Audi Sound System, System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą, System ładowania e-tron charging compact, Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną, Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia, Szyby boczne tylne i szyba tylna z izolacją termiczną, Tapicerka tkaninowa Effekt, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylony spojler, Uchwyt do montażu gaśnicy, Uchwyt ścienny Clip, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód, Układu kierowniczy, progresywny, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wskaźnik techniczny UN-ECE, Wtyczka do domowej instalacji elektrycznej typ E/F, do systemu ładowania e-tron, Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V prosta, długa, Zagłówki z przodu, Zawieszenie adaptacyjne adaptive air suspension - sport, Zderzaki S line, Zestaw naprawczy do opon, Zestaw narzędzi samochodowych, Zwiększona moc ogrzewania, Złącze Bluetooth, e-tron Character Sound, Ładowarka on-board do 11kW (AC), Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Aplikacje dekoracyjne - ciemne aluminium, matowe szczotkowane, Asystent parkowania z Audi parking system plus, Audi Smartphone Interface, Audi phone box, Audi virtual cockpit plus - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy, Dach szklany panoramiczny, Dodatkowe gniazdo do ładowania AC (po stronie pasażera), Elektryczne wspomaganie domykania drzwi, Felgi aluminiowe 21 (5-ramienne) Aero, czarne z ogumieniem 265/45, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Hak holowniczy - demontowalny, Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany przełożeń, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Klimatyzacja postojowa, komfortowa, Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym, Koło zapasowe, składane, Lakier metalik soneira Red, Lampy przednie LED Matrix i światła tylne LED, Lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie, el.składane i regulowane, ogrzewane i z pamięcią, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Pakiet optyczny Czerń Plus → [Pierścienie Audi w kolorze czarnym, Osłona chłodnicy, listwy ozdobne przy bocznych szybach, zderzakach z czarnymi akcentami], Pakiet oświetlania Ambiente Plus → [Podświetlanie wyłożonych tkaniną wnek w przednich i tylnych drzwiach, Lampki w zewnętrznych klamkach przednich i tylnych drzwi oświetlające podłogę, Oświetlenie Ambiente w konsoli środkowej, Indywidualny profil kolorystyczny, 30 kolorów dla kieszeni drzwi, wnek, konturów drzwi, Oświetlenie konturów konsoli środkowej z przodu], Podsufitka tkaninowa, czarna, Podłokietnik przedni, komfortowy, Relingi dachowe - czarne, System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium z brzmieniem 3D, 16 głoś. subwoofer, 705W, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra S line, Współpraca z LTE dla Audi Phone Box, Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	265/42 21 108H	6,1 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	265/42 21 108H	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	265/42 21 108H	6,1 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	265/42 21 108H	6,1 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Pilot ogrzewania postojowego (NIE), Nawigacja satelitarna sprawna - płyta (NIE DOTYCZY), Nawigacja satelitarna sprawna - karta (TAK), Zapalniczka/zaślepka (TAK), Klimatyzacja sprawna (TAK), Książka serwisowa (ELEKTRONICZNA), Instrukcja obsługi pojazdu (TAK), Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje) (RADIO), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Koło

zapasowe/dojazdowe (NIE DOTYCZY), Zestaw naprawczy koła (TAK), Dodatkowy komplet kół (NIE), Klucz do kół (TAK), Podnośnik (TAK), Apteczka (TAK), Antena (NIE)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Krata wlotu powietrza, dolna	4KE807683B9B9	rysa/odprysk	
2	Spoiler czołowy	4KE807061EGRU	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 19

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 20

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.



Fot. 21

Konsola środkowa



Fot. 22

Tunel środkowy



Fot. 23

Kierownica (na wprost)



Fot. 24

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Komora silnika



Fot. 26
Bagażnik



Fot. 27
Koło zapasowe



Fot. 28
Spód pojazdu przód



Fot. 29
Spód pojazdu tył



Fot. 30
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 31
Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 32
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 34
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 35
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 36
Dowód rej. Str. 1



Fot. 37
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 38
OC



Fot. 39
Instrukcje



Fot. 40
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
hak 3tqblica



Fot. 42
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 1