

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZGE9 MB020208	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K9-43-JR	Model	e-tron Sportback 50 quattro edition	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-12-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Lak
Km stand	107 071 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Laadkabel	✓
Kofferafdekking	✗
Thuislader	✗

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 235/55/19 Zomer 4.2 mm		Continental 235/55/19 Zomer 4.0 mm	
Continental 235/55/19 Zomer 4.3 mm		Continental 235/55/19 Zomer 4.2 mm	

Exterieur schade

4



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

6



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Hagel

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

8



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

9



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Kofferafdekking
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

3



Onderdeel	Interieur volledig
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

Overige schade

2



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info